

7/6328
241

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-1241
Konu : Yazılı Soru Önergesi

15 AGUSTOS 2005

11293

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13.06.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6328-11400/33788 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN'ın 7/6328 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
1-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN ÖZCAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
7/6328**

Sorular 1,2,3 :

Bu yıl Alanya bölgesinde kuraklık yaşandığından, muz üreticilerinin geleceği tehlikeye girmiş bulunmaktadır. Çünkü kuyulardan çorak su (deniz suyu) çıkmaya başlamış olup tahmini 3-4 bin dönüm civarındaki muzluklar, telafisi imkansız tehlike ile karşı karşıyadır.

KARGICAK, KARAGEDİK, SEKİ, DEMİRTAŞ ve YEŞİLÖZ bölgelerinde, tahmini 3-4 bin dönüm muzluklar, yer altı sularının çoraklaşması neticesi yok olmak veya verim azlığı ile karşı karşıyadırlar. Bakanlık olarak çok acele inceleme yaptırılarak gerekli tedbirler alınacak mıdır?

Bölgenin daha yukarılarından derin kuyular açılarak su sorunu kısa sürede çözülebilir. Masraflarını üstlenerek, kuyuların açılması ve pompalarının da yerleştirilerek su sorununu çözümlmeyi düşünüyor musunuz?

Toroslarda Göksu Irmağının kolları boşa akmaktadır. Uzun vade de çözüm için bu suların getirilerek, bölgenin su sorununu kökten halletmeyi düşünüyor musunuz?

Cevaplar 1,2,3 :

Antalya İli, Alanya İlçesinin doğusunda yer alan Kargıcak, Karagedik, Seki, Demirtaş ve Yeşilöz Beldelerinde bölgenin jeolojik yapısını genelde bünyesinde yer altı suyu bulundurmayan şistler ile metamorfik kumtaşı, kil taşı ve şeyl türü kayalar oluşturmakta olup, sulama suyu ihtiyacı deniz kenarlarında ve deniz suyu ile bağlantısı olan dere yataklarındaki alüvyonlarda açılan sığ kuyulardan ve özel sondaj kuyularından sağlanmaktadır.

Kargıcak-Karagedik ve Seki bölgelerinde bu kuyulardan alınan kalitesi bozuk su (tuzlu) terfi edilerek sulamada kullanılmakta olup, daha sorunsuz olan Demirtaş ve Yeşilöz bölgelerinde de benzer uygulama görülmektedir. Bölgenin yüksek kotlarında ise işletme kuyuları açılarak yer altı suyu temin edilecek yer altı suyu potansiyeli bulunmamaktadır.

Kargıcak, Karagedik, Seki ve Demirtaş bölgeleri halen inşaatı devam etmekte olan Dim Barajı ve HES Projesi sulama sahasında yer almaktadır.