



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih 16.4.2009
Sayı : 5916

7604

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Tacidar SEYHAN
Adana Milletvekili

25.03.2009 tarihinde K.Maraş'ın Merkez Şahinkaya Kasabası Sinse Mezrası kuzeyinde Kanlıçukur mevkiinde düşen BBP Genel Başkanı Sayın Muhsin YAZICIOĞLU'nunda kayı ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak;

1-) Kaza hakkında Anadolu ajansında haberi yayınlanan ve 8 gün sonra Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberin içeriğinde valinin olay günü "16:30'da ekipler enkaza ulaştı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağı kırık hastaneye götürülüyor" şeklinde haberi ile ilgili olarak Kayseri Valisi hakkında bir soruşturma açılmış mıdır, bilgi alınmış mıdır? Alınmış ise bu bilgilerin içeriği nedir?

2-) Arama işlemleri sırasında bölgeye ayrıntılı haberleşme sağlamak, kazazedelerin her konumda birbirlerine ulaşmasını sağlamak amacı ile seyyar baz istasyonları gönderilmiş midir? Gönderilmemiş ise nedeni nedir?

3-) İlk gün kurtarma ekiplerinin hiçbirinde uydu telefonu bulunmadığı söylenmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise neden aramalarda uydu telefonu bulundurma hassasiyeti gösterilmemiştir?

4-) Helikopterde bulunan NS 430 tipi cps cihazının en gelişmişlerden biri olduğu; alan, yön ve yükselti bilgilerini de içeren bilgileri verdiği bilinmektedir. Bu cihazdan hafıza kartı hangi amaçlarda çıkartılmıştır, dökümü alınmış mıdır, içeriği nelerdir?

5-) 19.03.2009 tarihinde Amerikan Federal Havacılık dairesinin (FAA) düşen BEL 206 serisi helikopterler için bir acil bildiri yayınladığı ve bu bildiride bazı parçaların değiştirilmesi gerektiği, değiştirilmediğinde pilotun hakimiyetini kaybedebileceği yönünde açıklamalarının olduğu iddiaları doğru mudur? Böyle bir bildiri var mıdır? Varsa neden kamuoyuna açıklanmamıştır? Tedbir alınmamıştır?

6-) Uçakta iki gün boyunca yok olduğu söylenen sonra varlığı kabul edilen ILT cihazının anteninin kırık olduğu ve çarpma şiddetinin düşük olduğu bu nedenle de çalışmadığı söylenmektedir. Sinyal alınamadı ise çalışmayan ILT cihazlarında sinyal alma kabiliyeti olan vecta 2 tipi cihaz ve bunun yanında askeri bantları tanıma kabiliyeti olan ARTEKS 406 HS tipi cihaz bu aramalarda kullanılmış mıdır? Kullanılmadı ise neden kullanılmamıştır?