



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-203

10.04/2009

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM' nin 25.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12162 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL' in, 7/7234 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veyse LEROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (1sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:

Başbakanlık

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN HULUSİ GÜVEL' İN
7/7234 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Adana İli Karataş İlçesinde Şubat ayı içinde gerçekleşen yoğun yağışlarda Devlet Su İşleri'nin yaptırdığı su tahliye pompalarının yetersiz kalması nedeniyle kaç dönüm etkili alan sular altında kalmıştır? Söz konusu durumdan kaç üreticimiz zarar görmüştür?*

CEVAP 1. Adana İli, Karataş İlçesinde Şubat ayı içerisinde meydana gelen aşırı yağış sonucunda; P2 drenaj pompa istasyonunun hizmet ettiği 8.290 hektarlık sahanın 200 hektarlık kısmı yağmur sularından olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu duruma; arazinin topoğrafik yapısı ve meydana gelen yağışların afet boyutunda olması neden olmuştur. P2 drenaj pompa istasyonu, sulamadan dönen atık sular ile taban suyunun deşarjı maksadıyla inşa edilmiş olup, sahaya düşen 16 hm³ suyun tamamının kısa bir sürede tahliye edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla su tahliye pompalarının yetersizliği iddiaları doğru değildir.

SORU 2. *Adana İli Karataş ilçesinde yoğun yağış nedeniyle su altında kalan bölgede sulama, drenaj, taşkın, ıslah ve tahliye sistemlerinin en son bakımı ne zaman yapılmıştır?*

CEVAP 2. P2 drenaj pompa istasyonu mansabında yer alan Acıkulak Azmağı (P2D1), Ramsar Sözleşmesi kapsamında bulunan ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre korunması gereken Akyatan Lagününe dökülmektedir. Bu nedenle, Acıkulak Azmağının Akdenize veya Akyatan Lagününe bağlantısının iyileştirilmesi yönünde kapsamlı ıslah çalışması yapılması mümkün olmamaktadır. Buna karşın; Acıkulak Azmağının mansap şartlarının iyileştirilmesi maksadıyla; P2 drenaj pompa istasyonu, Dalyan arasında kalan Acıkulak Azmağının 7000 m.lik kısmında 17.11.2008 tarihinde çalışma başlatılmış ve 24.03.2009 tarihi itibarı ile 6440 m.lik bölümde temizlik çalışmaları tamamlanmıştır.

SORU 3. *DSİ' ne söz konusu ilçemizde tahliye sistemlerinin yetersizliği konusunda üreticilerimizce başvuruda bulunduğu ancak bu konuda herhangi bir önlem alınmadığı iddiaları doğru mudur? Genel Müdürlükçe bu konuda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yapılmama nedeni nedir?*

CEVAP 3. Acıkulak Azmağının dolu olması ve kanalın dalyan girişinin kapalı olması nedeniyle; Adana İli, Karataş İlçesi, Yemişli, Çakırören ve Küçük Karataş köylerinde ekili ürünlerin su altında kaldığı yönünde Valilik Makamına yapılan şikâyet üzerine; DSİ Teşkilatımızın başkanlığında ilgili birimlerin katılımıyla bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda Acıkulak Azmağında temizlik çalışmalarına başlanılmış, Acıkulak Azmağının Dalyan Bağlantısında yapılan izinsiz seddede 3 m genişliğinde ve 70 cm derinliğinde bir bölüm açılarak kısmi mansap şartı sağlanmıştır.

SORU 4. *Ekili alanların zarar görmesi sonucu mağdur olan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?*

CEVAP 4. P2 pompa istasyonu hizmet sahasında bulunan ve taşkından zarar gören 200 hektar sahada ekili buğday, yağmur suyunun beş gün gibi kısa bir süre arazide kalması ve havalarda soğuk olması nedeniyle zarar görmemiştir. Bu nedenle de çiftçilerin zararının giderilmesiyle ilgili bir çalışmaya ihtiyaç duyulmamıştır.

