



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/15626

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-847
Konu : Yazılı Soru Önergesi

25.../8/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 21.07.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-24985 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in, 7/15626 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :
Başbakanlık

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN
7/15626 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Bursa İli Orhangazi İlçesi, Yeniköy beldesinde faaliyet gösterecek olan taşocağının, beldenin su ihtiyacını karşılayan, su havzasına vermiş olduğu ve verebileceği zararların belirlenmesiyle ilgili olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?*

SORU 2. *İlgili taşocağının beldenin su kaynaklarına zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla acilen ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?*

SORU 6. *Taşocağı nedeniyle mağdur olan bölge halkının mağduriyetlerinin giderilmesi için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?*

CEVAP 1,2,6. Bahse konu bölgede, 2009 Yılı Temmuz ayında; Bursa 1.(DSİ) Bölge Müdürlüğü teknik personelinin yaptığı arazi çalışmalarında; Yeniköy Belediyesi yetkilileri ile görüşülmüş ve civarda bulunup kullanılan ve kullanılmayan tüm su kaynaklarının yerlerinin gösterilmesi istenilmiştir. Belediye yetkililerin gösterdiği kaynakların ve içmesularını sağladıkları iki kuyunun yerleri görülmüş, koordinatları ve miktarları belirlenmiştir.

Dolayısıyla, taş ocağı ile içmesuları arasındaki ilişkiler incelenmiş olup, içmesularını sağlayan kuyular ile bazalt ocağının işletme sahasının en alt koordinatının kotu arasında 200 metreden fazla kot farkı olduğu tespit edilmiştir. Yeniköy Beldesinin içmesuyunu sağlayan kuyuların bulunduğu birimler yüzeyden tabana sırası ile yaklaşık 45 metre tuf ve onun altında bulunan kireçtaşı birimidir. Civarda bulunan kaynaklar ise tüflerden boşalmaktadır. Haritada "kaynak 1" olarak gösterilen kaynağın, 6,5 cm çapındaki bir boruyu dolduracak kadar akmakta olduğu, "kaynak 2"nin ise sızıntı şeklinde olduğu ve her iki kaynağın da yazın kuruduğu tespit edilmiştir.

Bütün veriler göz önüne alındığında; Yeniköy Beldesinin su kaynaklarının ocak işletmesi sebebiyle etkilenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış ve bazalt ocağı işletilmesinde DSİ Genel Müdürlüğü yönüyle sakınca olmadığı bildirilmiştir.

Proje sahibi tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen taahhüt ve beyanlara uygun olarak çalışılması ile yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği hususlarında, izleme ve kontrol çalışmaları yapılacaktır.

SORU 3. *Taşocağı çalışmaları için şimdiye kadar bölgede kesilen ağaç sayısı ne kadardır?*

CEVAP 3. Söz konusu sahada 336 adet ağaç kesilmiş olup, Orman İşletme Müdürlüğüne değerlendirilmiştir.

SORU 4. *Bölgede ağaçların taşocağı için kesilmesinin önüne geçilmesi için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?*

CEVAP 4. Orman sayılan alanlarda maden arama, işletme ve tesis kurma talepleri, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmekte olup; uygun bulunması halinde izne konu edilmektedir.

SORU 5. *Bölgede kestikleri ağaçların telafisi için taşocağı sahiplerinin, yine aynı bölgede yeni bir alan ağaçlandırmaları yönünde girişimleriniz mevcut mudur?*

CEVAP 5. İzin bitiminden sonra, uygulanacak "Rehabilitasyon Projesi" ile sahaya tekrar ağaçlandırılacaktır.

