

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/15977

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 1285

13 Ekim 2010


Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/15977)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 05.10.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02- 25222 sayılı yazısı.

Isparta Milletvekili Sayın Nevzat KORKMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği 7/15977 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TPAO Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü ve Isparta Valiliğinden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

ISPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVZAT KORKMAZ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/15977)

Sorular 1, 2:

Isparta- Yakaören Köyü Uyuz Pınarı Mevkiisinde 2006 ve 2008 yıllarında belediye başkanının talebi üzerine, yeterli teknik bilgi, araştırma ve incelemeye dayanmaksızın, gerekli kurumlardan izin alınmaksızın, rivayetlere dayanarak özel bir firmaya sondaj çalışması yaptırılmış, yapılan sondaj sonunda sıcak su yerine zehirli gaz çıkışı yaşanmıştır. 23 Haziran 2008 günü Saat 18⁰⁰ sıralarında büyük bir patlama ile açılan sondaj kuyusundan 16 bar gibi yüksek basınçlı zehirli gaz çıkışı başlamıştır. Bu kuyudan çıkan zehirli gaz, Yakaören Köyü sakinlerini ve Isparta'yı tehdit eder hale gelmiştir. Buna göre;

- Zehirli gaz çıkışı meydana gelen bu kuyunun kapatılması sadece Yakaören Köyü sakinlerinin ve Isparta Belediyesinin yapabileceği düzeyde bir işlem değildir. Bakanlık çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak için bu kuyunun kapatılması yönünde Bakanlığınız bünyesinde herhangi bir çalışma başlattınız mı ya da başlatacak mısınız?
- İnsan yaşamını ve doğayı tehdit eden bu kuyunun bu güne kadar kapatılmamasında ki temel gerekçeler nelerdir?

Cevaplar 1, 2:

Isparta Valiliği tarafından Isparta Belediye Başkanlığı adına söz konusu alanda "Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı" verilmiştir. Verilen bu ruhsat daha sonra yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak İsbas Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş'ne devir yapılmıştır.

Yaşanan sorun üzerine Bakanlığımız talimatları gereğince TPAO Genel Müdürlüğü ekibi 2008 yılı Haziran ayında kuyunun açıldığı alanda incelemelerini yapmış ve kuyudan kontrolsüz bir şekilde CO₂ (boğucu gaz) ve H₂S (zehirli gaz) fışkırmasının olduğunu tespit etmiştir. Kuyu başından alınan gaz numuneleri TPAO Araştırma Merkezinde testlere tabi tutulmuş ve çıkan sonuçlar sonucunda kuyunun bir jeotermal kuyusu olmadığı anlaşılmıştır. Daha sonra Valilikte bir kriz masası oluşturulmuş ve TPAO ekibi ve Isparta Belediye Başkanlığı ortak işbirliği çerçevesinde bir seri kuyu kontrolü uygulaması yapılmış ve kuyu başı mevcut emniyet vanası ile 30 Haziran 2008 tarihinde kapatılabilmektedir. Daha sonra, kapatılan emniyet vanasının yeterli teknik özellikte olmamasından dolayı, kuyu başında çok az da olsa bir sızıntı gözlenmiştir. Bu arada yeniden ölçümler yapılmış ve kuyu başının ilk durumuna göre %98-99 oranında kapatılabildiği anlaşılmıştır. Kuyu başındaki sızıntının tamamen giderilmesine yönelik olarak TPAO'dan çamur katkı maddeleri getirilmiş ve kuyu hacminin iki katı özel karışımli çamur hazırlanarak kuyuya kontrollü olarak pompalanmıştır. Ancak pompalanan çamur yeraltında bulunan geniş çatlak ve mağaralara kaçmıştır. Bunun can güvenliği çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak öneriler TPAO Genel Müdürlüğü ekibi tarafından yapılmış ve hazırlanan rapor 30.06.2008 tarihinde Valilik ve Belediye Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu tarihten günümüze kadar geçen süreçte TPAO Genel Müdürlüğü uzmanları Isparta Belediyesindeki görevli teknik elemanlardan konu hakkında bilgileri alıp gerekli uyarı ve önerileri tekrarlamışlardır.

Diğer taraftan Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan MTA Genel Müdürlüğüne Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başvuru üzerine söz konusu kuyuda 13-15.05.2009 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü ekibince yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 12.06.2009 tarihli hazırlanan raporda gerekli öneriler yapılmıştır. Yine, TPAO Genel Müdürlüğü uzman ekibince 03 Mart 2010 tarihinde ikinci defa sahada inceleme ve ölçümler yapılmıştır. Halen tehlike sınırının altında da olsa kuyudan sızmakta olan CO₂ ve H₂S havadan daha ağır olmaları nedeniyle ve özellikle de rüzgarsız havalarda, çukur alanlarda toplanarak tehlike arz etmeleri söz konusudur. Bu nedenle geçici önlemler olarak alınması gereken tedbirler ilgili makamlara bildirilmiştir.

Valilik tarafından 05.03.2010 tarihli yazı ile ilgili firmaya sondaj kuyusunu ivedilikle kapatması ve insan ve çevre sağlığı açısından emniyetli hale getirmesi bildirilmiştir. Mevzuat gereğince, ruhsat alanında ve yapılan sondaj çalışmasında yaşanan olumsuzluklar için gereken tedbirleri almak ruhsat sahibinin yükümlülüğünde olmakla beraber kuyunun kapatılmasının uzmanlık ve yüksek maliyet yükü getirdiğinin ortaya çıkması üzerine kurumlar arası koordinasyon sağlanarak sorunun çözülmesi yolunda Bakanlığımız çalışmaları sürdürülmektedir.