

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 179

25 Ocak 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-2361)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 05.01.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-39886 sayılı yazısı.

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün tarafıma tevcih ettiği 7/2361 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (3 Sayfa)

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/2361)**

Sorular 1, 3, 4, 5, 7:

Ruhsat hukuku, Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 28 yıllığına işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir işçi yaşamını yitirmiştir. İkinci olayda ise biri maden mühendisi, diğeri jeoloji mühendisi olmak üzere toplam 10 kişi, kayan malzemenin altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Halen ikisi mühendis, toplam 9 kişi kayan malzemenin altında olup, halen ulaşılması için ciddi bir çalışma yapılmamaktadır. Maden Mühendisler Odası, 21.02.2011 tarih ve 1102 sayılı yazıyla Bakanlığa başvurarak,

1-Afşin- Elbistan havzası Çöllolar sahası için yapılan EÜAŞ ile Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında yapılan sözleşme ve şartname örneği,
2-Park Enerji tarafından hazırlanan işletme projesi,
3-EÜAŞ tarafından yapılan söz konusu saha denetim raporları,
4-Çöllolar sahasındaki ocağın kazadan önceki son durumu ve planları,
5-Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetim raporları,
6-Eğer hazırlandıysa kaza sonrası Bakanlıkça yapılan inceleme raporlarını istemiş ancak yanıt alınamayınca 26.04.2011 tarih ve 3419 sayılı yazıyla aynı bilgileri yeniden istenmiştir. Ayrıca yetkililerle defalarca şifai olarak görüşülmüş ve söz konusu bilgiler talep edilmiştir. Ancak, yine yanıt alınamayınca 22.09.2011 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık Kanunu çerçevesinde aynı bilgiler ilgili Bakanlıktan bir kez daha istenmiştir. Ancak bir türlü sağlıklı bilgi verilmemiştir. Maden Mühendisleri Odası, Anayasanın 135.maddesine göre 6235 sayılı Kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Görevleri ve amaçları arasında;

- Doğal kaynakların bulunmasında, işletilmesinde, sanayinin gereksinimine uygun olarak hazırlanmasında ve pazarlanmasında, ülke ve kamu yararı doğrultusunda madencilik politikaları üretmek, bu hedefe ulaşmak için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
- Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,
- Madencilik sektörü ile ilgili konularda meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri bütün evrakı incelemek, gerekli değişiklikleri yapmak, geliştirmek ve uygulamalarını denetlemek,
- Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak yer almaktadır.

Söz konusu olayda maden mühendisleri odasının üyesi bir maden mühendisi ile jeoloji mühendisleri odası üyesi bir jeoloji mühendisi yaşamını yitirmiş ve halen göçük altındadır. Bu durumda;

-Yukarıda bilgiler ışığında Maden Mühendisleri Odası'nın istediği bilgi ve belgelerin verilmemesinin nedeni ve yasal dayanağı nedir? Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün, Kamuoyundan sakladığı bir şey mi vardır? Bu kaza ile ilgili bilgi ve belgelerin, bu alandaki Meslek kuruluşu Maden Mühendisleri Odasından saklanması, hangi kamusal ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Elektrik Üretim A.Ş. ile Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında kamuoyunun bilmemesi gereken bir ilişki mi söz konusudur?

-Bu sahada Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapılmış mıdır? Yapılmışsa, olaydan önceki en son denetim, ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetim sonuçları nelerdir? Denetim raporları, var mıdır? Varsa nerededir?

-Kaza sonrasında olay yerinde Bakanlıkça inceleme ve denetim yapılmış mıdır? Yapılmışsa inceleme ve denetim sonuçları nedir? İnceleme raporları nerededir? Bu olayda, kim ya da kimler kusurludur?



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/2361)**

-Afşin- Elbistan havzası Çöllolar sahası için yapılan EÜAŞ ile Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşme ve şartnamenin koşulları nelerdir?

-EÜAŞ tarafından söz konusu saha denetim raporları yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu denetim raporlarında tespit edilen hususlar nelerdir?

Cevaplar 1, 3, 4, 5, 7:

Maden Mühendisleri Odası 22.09.2011 tarihli yazısı ile EÜAŞ Genel Müdürlüğünden 6 madde halinde belgeyi, bilgi edinme yasası çerçevesinde, talep etmiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun, “İstenecek Bilgi veya Belgelerin Niteliği” başlıklı 7.maddesinde; “...Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler....”,

“İdari Soruşturmaya İlişkin Bilgi Veya Belgeler” başlıklı 19. maddesinde; “ Kurum ve Kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,

- a) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
 - b) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
 - c) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
- bilgi veya belgeler bu Kanun kapsamı dışındadır.”

“Adli Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi Veya Belgeler” başlıklı 20.maddesinde ise;

- a) Suç işlenmesine yol açacak,
 - b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
 - c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
 - d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek,
- nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” denilmektedir.

Buna göre, Maden Mühendisleri Odasının daha önce istemiş olduğu bilgi ve belgeler, Çöllolar Açık İşletmesinde meydana gelen heyelan olayları ile ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmiş dokümanlardır. Dolayısıyla bilgi ve belgeler yasalar gereğince bu konuda yetkili olan merciler ile paylaşılmış olup kamuoyundan saklanan herhangi bir bilgi veya belge söz konusu değildir. Ayrıca, EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından saha denetim raporları yapılmıştır.

Söz konusu kömür sahası, EÜAŞ Genel Müdürlüğünce, mahallindeki kontrol teşkilatı ile sürekli olarak denetlenmiştir. Ayrıca, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da belli aralıklarla denetlenmiştir.

Sorular 2, 9:

-Bu olayda toprak altındaki ikisi mühendis toplam 9 kişinin cesetleri, olaydan 11 ay gibi bir zaman geçmesine karşın neden çıkarılmamıştır? Bu cesetlerin çıkarılması ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ne gibi çalışmalar yapılıyor? Çalışmalar hangi aşamada?

-Toprak altındaki 9 ceset ne zaman çıkarılacaktır?

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/2361)**

Cevaplar 2, 9:

Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.

- Ocakta gerekli tüm arama kurtarma çalışmaları ilk etapta yaklaşık 100 kişilik AKUT ekibiyle yapılmıştır.
- Yüklenici Firmanın Çayırhan İşletmesinden getirdiği tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.
- MTA Genel Müdürlüğü, özellikle metal ve boşlukların tespiti için sahada jeofizik araştırma yapmıştır.
- Cep telefonlarından sinyal almak için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
- Ocak içerisinde, kaza geçiren personelin aranması ve bulunması amacıyla saha her türlü imkanlar seferber edilerek komple taranmıştır.
- ASELSAN bölgede seçmeli çağrı ve telsiz seri numaralarına bağlı arama çalışmaları yapmıştır.
- 2 adet Askeri helikopter ile saha 4 gün boyunca sürekli taranmış, havadan fotoğraflama yapılarak fotoğraflar üzerinden saha incelenmiştir.
- Sahada heyelan aynalarından itibaren 100 metre açıklıkta koruma bandı çekilmiştir.

Bu çalışmalara paralel olarak ve devamında göçük malzemesi içinde, lokasyonları belirlenen 5 ayrı arama bölgesinde; 15-45 m aralığında değişen arama çukurları açılmış, toplam 2.815.000 m³ toprak kaldırılmıştır. Söz konusu çalışmalar heyelanlar sonrası ivedilikle yapılmış olup, arama kurtarma çalışmalarına yönelik;

- Heyelan bölgesine su girişinin önlenmesi,
- Sahanın stabilitesinin takibi (gözlem istasyonları),
- Sahada yer altı ve yer üstü drenaj çalışmaları, gibi faaliyetler ile şehit madencilerin cenazelerinin göçük altından çıkarılmasına yönelik yoğun çaba ve gayretler devam etmektedir.

Soru 6:

Saha ile ilgili Park Teknik ve Elektrik Madencilik Şti tarafından işletme projesi yapılmıştır? Yapılmışsa, bu projede bulunan ana unsurlar nelerdir?

Cevap 6:

Park Teknik A.Ş. tarafından EÜAŞ Genel Müdürlüğüne uygulama projesi sunulmuştur. İşletme projesi ise bu uygulama projesindeki veriler kullanılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün istediği formatta oluşturulmuş ve onaylanmıştır. Bu projede bulunan ana unsurlar; işin süresi, yıllık iş miktarı, proje süresince toplam iş miktarı ve santrale verilecek kömür özellikleridir.

Soru 8:

Çöllolar sahasındaki ocağın kazadan önceki son durumu ve planları var mıdır? Varsa bunlar, Bakanlıkça incelenmiş midir?

Cevap 8:

Çöllolar sahasındaki ocağın kazadan önceki son durumu ve planları mevcut olup bu planlar; Maden Kanunu uyarınca MİGEM'e sunulan işletme projesi kapsamında incelenmiştir.