



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : 81109008 / 610- 123
Konu : Yazılı soru önergesi (7/12590)

12.11.2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 26.11.2012 tarih ve 94950 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yar alan Manisa Milletvekili Sayın Özgür ÖZEL tarafından verilen 7/12590 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.

Faruk ÇELİK
Bakan

EK- Cevap (2 sayfa)



**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN 7/12590 ESAS NO'LU YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP**

Söz konusu ocakta kazaların oluşma nedeni; kömür damar kalınlığı 15 m olan kömürden kömür üretiminin tavan ve taban olmak üzere iki dilim şeklinde 2,5 m'lik dilimler halinde geri dönümlü göçertmeli uzun ayak yöntemi ile yapıldığı, her iki ayakta kalan 5 metrelik kısmın patlayıcı madde ile gevşetilir şişlenerek alındığı, yapılan bu işlem esnasında tavanda ani boşalmalar sonucunda tavan ayak gerisi göçük kısmında açık aleve dönüşmüş kor halindeki kömürlerin taban ayak içerisine gelmesi sonucunda bu alanda çalışanların muhtelif yerlerinde yanıklar meydana geldiği, tavan ayaklarda meydana gelen bu yangınların nedenini, damarın fazla kalın olması ve kömürlerin oluşturduğu açıklığın oturması sonucu yeryüzünde meydana gelen taşınanlardan havanın içeriye girmesi, ayak gerilerinde damar yapısının kalın olması nedeniyle kömürün tamamının alınmasının mümkün olmaması ve ayak gerisi göçükte fazla kömür kalması, tavan ve taban ayak arası mesafenin uzak tutulması, ayak gerisi ve tasmanlardan göçük alanına yeterli termik santral külünün enjekte edilmemesi olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca işyeri 2012 yılında yürütülmekte olan “Yer Altı Kömür Madeni İşyerlerinde Risk Esaslı Teftiş” kapsamında Nisan ve Ekim aylarında iki kez teftiş gerçekleştirilmiştir. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişler ve sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Teftiş Türü	Teftiş Tarihi	Noksanlıklar	Sonuç
Kontrol	2005	9 Noksan	İdari Para Cezası
Genel	2007	15 noksan	Derhal
Kontrol	2008	5 Noksan	İdari Para Cezası
İnceleme	2010	3 Noksan	Derhal
Genel	08-09.07.2010	9 Noksan	Derhal tebligat
Kontrol	18-19.01.2011	6 Noksan	İdari Para Cezası
Genel	12-14.09.2011	14 Noksan	İşyerinin Kapatılması
İnceleme	19.10.2011	-	Kapatmanın Kaldırılması
Genel	12-16.04.2012	4 Noksan	İdari Para Cezası
Kontrol	05-16.10.2012	1 noksan	İdari Para Cezası

İşyerinde 12-14.09.2011 tarihlerinde yapılan genel teftişe ilişkin 28.09.2011 tarihli rapor düzenlenerek, aynı raporun V. Bölümünün 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince işyerinin kapatılması istenmiş ve komisyon kararı ile ocağın kapatılmasına karar verilmiştir. 19.10.2011 tarihinde yapılan incelemede, kapatmaya esas noksanların giderildiğinin tespit edilmiş ve komisyon tarafından ocağın açılmasına karar verilmiştir.

04.09.2012 ve 04.10.2012 tarihlerinde meydana gelen kömür yangınına bağlı iş kazalarını müteakip “Yer altı Kömür Madeni İşyerlerinde Risk Esaslı Teftiş” kapsamında 05-16.10.2012 tarihlerinde işyeri bütünüyle teftiş edilmiş, 30.10.2012 tarihli rapor düzenlenmiştir.

11.11.2012 tarihli kömür yangınına bağlı iş kazasını müteakip aynı tarih itibarıyla maden mühendisi olan bir iş müfettişi görevlendirilmiş ve olay ile ilgili ön inceleme yapılmıştır.

Diğer taraftan söz konusu sahada Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) teknik elemanlarınca da 15.04.2010, 17.11.2011, 02.08.2012 ve 14.11.2012 tarihlerinde genel denetim ve incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda; “önleyici tedbir olarak ayak gerisinde mümkün mertebe kömür bırakılmaması, tavan ve taban ayak aralıklarının kısa tutulması, ayak gerisine kül enjekte edilmesine müteakip bu alanlardan hava girişinin engellenmesi amacıyla dolgu

malzemesiyle doldurulması” hususunda ruhsat sahibine uyarı yazısı yazılmıştır. İş kazaları, tavanındaki kömürlerin alınması sonucunda tavan boşalması meydana gelmesi şeklinde olmuştur. Kor halindeki kömür ve buhar, çalışanların yaralanmasına neden olmuştur. Yangının meydana geldiği alanların sızdırmazlık sağlayacak şekilde beton barajla kapatılması ve bu alanlardaki faaliyetin sonlandırılması konusunda, 14.11.2012 tarihinde yapılan tetkik ve denetim sonucunda ruhsat sahibine uyarı yazısı yazılmıştır. Yangınların meydana geldiği alanlarda üretim faaliyetleri sonlandırılarak başka alanlarda gerekli önlemler alınması, can ve mal emniyeti açısından tetkik tarihinde tehlikeli bir durum bulunmaması nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına gerek duyulmamıştır

Yine Bakanlığımızca 04.09.2012 ve 04.10.2012 tarihlerinde meydana gelen kömür yangınına bağlı iş kazalarını müteakip “Yer altı Kömür Madeni İşyerlerinde Risk Esaslı Teftiş” kapsamında 05-16.10.2012 tarihlerinde işyeri bütünüyle teftiş edilmiş 30.10.2012 tarihli rapor düzenlenmiştir. Rapor sonucunda işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile ilgili idari para cezası önerilmiş, teftiş sürecinde aşağıda belirtilen hususların giderilmesi sağlanmıştır.

Özellikle kömür yangının meydana geldiği bölüm, yeni bir iş kazasına meydan vermemesi ve yer altı ocağının güvenliğinin sağlanması amacıyla beton barajla kapatılmış, teftiş tarihi itibarıyla çalışan diğer ayakların (kömür üretim bölgeleri) giriş ve çıkış bölümlerine kömürün kendiliğinden yanması sonucu oluşabilecek benzeri kazaların önlenmesi amacıyla bekleme barajları yaptırılmıştır.

Teftiş Sırasında Giderilen Noksan Hususlar

1. Açık ocak yangını çıkan ayak barajlatılarak kapatılmıştır.
2. Çalışan diğer ayaklara yangın bekleme barajları yaptırılmıştır.
3. Ocaktaki exproof olmayan aydınlatma ve haberleşme ekipmanları ocak dışına çıkartılmıştır.
4. Süresi geçmiş elektrik ve topraklama tesisatının kontrolleri yaptırılıp, rapora bağlatılmıştır.
5. İşyerinde bazı kayış ve kasklara koruyucular yaptırılmıştır.
6. Hızar atölyesine kapalı tipten aydınlatma taktırılmıştır.
7. İşyerindeki bazı merdivenlerin korkulukları tamamlanmıştır.
8. Triyaj bölümündeki eleğe giden bantın altına parça düşmelerine karşı muhafaza yaptırılmıştır.
9. Triyaj bölümünde zemindeki açıklıklar kapatılmıştır.

Teftiş sonucu düzenlenmiş olan ilgili raporda işyerinin “iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunsuz olduğuna” ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

Ayrıca Uyar Madencilik Enerji Sağlık Turizm San. Tic. Ltd. Şti’ ünvanlı yer altı kömür madeni işyerinde 14.01.2011 tarihinde meydana gelen kazada 1 işçi ölmüş, olaya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı müfettişlerince inceleme yapılmıştır.

Yapılan tetkik ve incelemelerde sahada iş sağlığı ve güvenliği uzmanının mevcut olduğu ve görevine devam ettiği tespit edilmiştir.

