

38094
Gk-102

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 1393
Konu :Balıkesir Milletvekili
Ayşe Nedret AKOVA'nın
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2014
29 Ocak 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 04.02.2014 tarihli ve 43452547-120.00-162946 sayılı yazınız.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA'nın Bakanlığıma yönelttiği, TBMM 7/38094 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK :
-Cevap Yazısı (2 Sayfa)

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYŞE NEDRET AKOVA
TBMM 7/38094 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

7/583 Esas Nosu ile verdiğim soru önergime 13/11/2011 tarihinde 3222 sayı nosu ile Bakanlığınız tarafından verilen cevapta, sulara herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve "Projenin incelenmesi ve değerlendirilmesinde sadece göle giden dereler değil tüm yer altı ve yer üstü suları dikkate alınmış olup ÇED Raporunda yer altı ve yer üstü sularının projeden olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemler ve taahhütler alınmıştır" denilmiştir. Ancak, yıllardır köylerindeki maden şirketi ile mücadele eden Ayvalık'ın en yoksul köylerinden Karaayıt'ın içme sularından, Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alınan numunede yüksek değerde arsenik çıktığı öğrenilmiştir. Üstelik Bilfer Madencilik Şirketi'nin DSİ'den aldığı izinle Karaayıt'ın içinden geçen ve Madra Barajına ulaşan dere yatağını pasa döküm alanı yaratmak için kaydirdiği; köylülerin sel baskını endişesi ile yaşadıkları ve köyün dibindeki devasa pasa yığınlarının zaman içinde evlerin üzerine yıkılabileceğinden korktukları haberlerde yer almıştır. Bu bağlamda;

- 1) Karaayıt Köyü ve çevresindeki bölgede su kaynaklarının temiz olduğu doğrultusunda verilen bilgiye rağmen, şu an Karaayıt Köyü'nün su kaynaklarında arsenik çıktığı doğru mudur?
- 2) Maden şirketinin yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına zarar verip vermediği yönünde inceleme ve takip çalışmaları neden yapılmamıştır?
- 3) Maden şirketinin yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına verdiği zarardan etkilenen başka köyler olup olmadığı araştırılacak mıdır?
- 4) Maden şirketinin depoladığı pasa atıkları yüzünden dere yatağını kaydirdiği doğru mudur? Doğruysa Karaayıt Köyü'nün olası bir sel baskını sonrası pasa yığını altında kalma riski var mıdır?
- 5) Karaayıt Köyü'nün sularının zehirlenmesinden dolayı kısa ya da uzun dönemde ortaya çıkacak olan sağlık sorunları karşısında yaşayacağı mağduriyet nasıl giderilecektir?

CEVAPLAR:

- 1) 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereğince denetleme izleme amacıyla Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Karaayıt Köyünden alınan su numunelerin Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda, arsenik parametresi sınır değerinin (10,00) üzerinde (17,40) olduğu tespit edilmiştir.
- 2) Karaayıt Köyü sınırlarında faaliyet gösteren Bilfer Madencilik Şirketinin demir cevheri üretimi ve zenginleştirilmesi yaptığı, üretim ve zenginleştirme projesinde arsenik kullanılmadığı tespit edilmiş olup, kaynaklardaki arsenik varlığının madencilik faaliyeti ile ilgili olmadığı, yeraltı suyunun beslendiği formasyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Karaayıt Köyü sınırlarında faaliyet gösteren demir cevheri zenginleştirme tesisindeki atık barajına ait DSİ tarafından belirlenen 6 adet gözlem kuyusu bulunmakta ve 3 ayda bir periyodik olarak kuyu suyu numunelerinin inceleme ve takip çalışmaları yapılmaktadır.

3) DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce, mevcut ve planlanan projelerin, yüzeysel su kaynakları üzerinde kalite gözlemleri yapılmaya devam etmektedir.

4) Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz çevre denetim görevlilerince, 11.02.2014 tarihinde ilgili tesiste yapılan incelemelerde, tesise ait atık barajının 1.lot'unun dolmak üzere olduğu; 1.lot ile bölgeden geçen dere arasına atık barajının 2.lot'unun inşa edildiği, inşaatın devam ettiği; 2.lota atık dökümü yapılmadığı, 2.1ot içerisinde kalan dere yatağının DSİ'nin 14.12.2009 tarih ve 116703 sayılı yazısı ile uygun görülen ve onaylanan ilgili projeye uygun olarak atık barajı dışına kaydırılmış oluğu ve beton cidarlı kanal inşa edilerek (atık barajı dışından) beton kanaldan derenin akışının sağlandığı, dere akış yönünün Karaayıt köyünden tesise doğru olduğu, tesis ile Karaayıt köyü arasında kuş ucumu yaklaşık 300 metre mesafenin bulunduğu, tesis ile köy arasında tesis zemininden yaklaşık 40 metre yükseklikte, 250 metre genişliğinde, 150 metre derinliğinde coğrafik olarak engel teşkil edecek bir tepenin (Lömen Tepesi) bulunduğu ve mevcut durumda atık barajının 1.lotundan dereye pasa atıklarının dökülmesi mümkün olmadığı, beton kanalın DSİ denetiminde ve onaylı projeye uygun olarak belirlenen ebatlarda inşa edilmesi ve dere akış yönünün Karaayıt köyünden tesise doğru olmasından dolayı olası bir sel baskını sonrası Karaayıt köyünün pasa yığını altında kalma riskinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

5) Karaayıt Köyü şebeke suyunda tespit edilen yüksek arsenik miktarına bağlı olarak çıkabilecek olası sağlık sorunları ile ilgili, Sağlık Birimleri ile İl Özel İdaresince gerekli kontrollerin yapıldığı ve su kalitesinin teknik takibe alındığı, Ayvalık Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından köy şebeke suyunun içme ve yemek yapma amaçlı kullanılmaması konusunda tüketicilerin uyarıldığı, İl Özel İdaresince Karaayıt Köyü içme suyu ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için alternatif kaynak araştırması çalışmalarına çok yönlü olarak başlanıldığı, Karaayıt Köyü mevcut içme suyu kaynaklarında tespit edilen arsenik miktarının mevsimsel değişikliklerin tespiti için kaynakların izleme programına alındığı, arsenik parametresi yönünden uygun kaynak tespit edildiğinde proje çalışması yapılacağı, alternatif kaynak temin edilememesi veya alternatifin ekonomik olmaması durumunda mevcut içmesuyu kaynağına arsenik arıtma tesisi kurulmasının planlandığı bildirilmiştir.

