



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/44490

GK.165

16-10-2014

Sayı : 89456481/610- 554
Konu : Yazılı soru önergesi (7/44490)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.06.2014 tarih ve 181377 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN tarafından verilen 7/44490 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.


Faruk ÇELİK
Bakan

Ek: Cevap (2 sayfa)



**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN 7/44490 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

27/28.05.2014 tarihlerinde gerçekleştirilen son teftişte aşağıdaki noksan hususlar tespit edilmiş ve bu noksan hususlar arasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan hususların da yer alması sebebiyle müfettişler tarafından işyerinin yeraltı bölümünde işin durdurulması gerektiği görüş ve kanaatinde rapor hazırlanmıştır:

- 1- Ocak havalandırmasında kullanılan vantüp malzemeleri yanmaz özellikte değildir.
- 2- Ocak içinde anayol 1. ve 2. bant boyunda bulunan su cebi içindeki elektrik panoları, elektrik motorları ve bazı bölgelerdeki aydınlatma teçhizatları alev sızdırmaz (ex-proof) özellikte olmayıp bazı elektrik kabloları dış etkilere karşı korumasızdır.
- 3- Doğu panosu hava çıkış galerisindeki oksijen değeri teftiş tarihi itibarı ile %17,8'dir.
- 4- Ocak içinde çeşitli galerilerde, bacalarda, üretim ayaklarında ve havalandırma yollarında taban kabarması ve tavan basıncından dolayı kesit çok daralmış olup bahsedilen bölümlerin boyutları çalışanların güvenli bir şekilde çalışmasına uygun değildir.
- 5- Ocak içerisi ana ve tali yollarının bazı kısımlarında tahkimat sistemleri tavan basıncından ve taban kabarmasından dolayı hasar görmüş olup tavan ve yanlardan taş, toprak ve kömür gelme riski vardır.
- 6- İşyerinde yapılan teftişte kullanım süreleri geçmiş ferdi karbonmonoksit maskeleri tespit edilmiştir.
- 7- Ocak içindeki bazı tehlikeli alanlar çalışanların girişine karşı tam olarak kapatılmamıştır.
- 8- İşyerinin yerüstü soyunma odasındaki acil çıkış yolları ve kapıları uygun şekilde işaretlenmemiştir.
- 9- İşyerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi yoktur.
- 10- Yerüstü eleme tesisindeki 1. bant altından geçişlerde malzeme düşme riski olup bu bölüm çalışanların tehlikeli bölüme geçişine karşı kapatılmamıştır.
- 11- Yeraltında ocak içi acil durum ve yer-yön belirten yönlendirme-uyarı levhaları yoktur.
- 12- İşyeri yerüstü tesislerinde yapılan kontrollerde muhtelif yerlerde dış etkilere açık ve tehlike meydana getirecek biçimde hasara uğramış olan elektrik kabloları vardır.
- 13- Kulikar kontrol odasında bulunan hidrolik tankın ve kulikar bakım odasında bulunan hidrolik presin, basınçlı hortumları koruyucu bölüm içerisinde olmayıp ayrıca bu hortumlar uygun şekilde sabitlenmemiştir.
- 14- Kulikar kontrol odasında bulunan hidrolik tank deforme olmuş olup üzerinde eziklikler vardır.
- 15- Bakım atölyesinin önündeki kulikar hattının makara sistemlerinin hareketli parçaları temas riskine karşı koruyucu ile kapatılmamıştır.
- 16- Tüp deposundaki basınçlı tüpler devrilmeye karşı sabitlenmemiştir.
- 17- İşyeri yerüstü atölyesinin duvarlarını oluşturan plaka saçların bir bölümünün bağlantıları kopmuş olup, düşme-devrilme riski vardır.
- 18- İşyeri yerüstü atölyesinde bulunan raylı vincin kancasının emniyet mandalı yoktur.
- 19- İşyeri yerüstü atölyesinde bulunan raylı vincin sağ-sol hareketi sırasında devreye giren sesli ve ışıklı uyarı sistemi yoktur.

Ayrıca 2014 yılı yeraltı ve yerüstü maden programlı teftişleri Haziran ayı itibarıyla devam etmektedir.