



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Haluk Ahmet GÜMÜŞ
Balıkesir Milletvekili

Balıkesir İli Erdek - Turan Karayolu'nun son derece virajlı bir yol olduğu bilinmektedir. Bir tarafı uçurum olan söz konusu yolda uyarı levhaları ve kenar bariyerlerinin eksik olması kazalara davetiye çıkarmaktadır. Kapıdağ Yarımadası'nın bütününde de bu eksikler söz konusudur.

Bu bağlamda;

1. Erdek - Turan Karayolu gibi son derece virajlı bir yolda niçin kenar bariyeri bulunmamaktadır?
2. Söz konusu yolun uyarı levhası ve bariyer yeterlilikleri yetkililerce denetlenmiş midir?
3. Söz konusu yolun uyarı levhası ve bariyer eksiklerinin sorumlusu kimlerdir?
4. Kapıdağ Yarımadası'nda genel olarak eksik olan uyarı levhaları ve kenar bariyerlerinin tamamlanması için ne tür bir çalışmanız vardır?