



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/54745
6k 47

03 Subat 2015

Sayı : 89456481/610/ **115**
Konu : Yazılı soru önergesi (7/54745)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 14.11.2014 tarihli ve 202390 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK tarafından verilen 7/54745 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim


Faruk ÇELİK
Bakan

Ek: Cevap (4 sayfa)



**KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM İŞİK'IN 7/54745 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Bakanlığımız, meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi amacıyla geçtiğimiz dönemde yüksek standartlara sahip bir mevzuat alt yapısının oluşturulması için yoğun çaba sarf etmiştir. İlgili kamu kurum/kuruluşlarının ve sosyal tarafların görüşü alınarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, iş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunla ele alınmıştır.

Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi koşulları hedefleyerek, işyerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirmesi olmuştur. Bu amaçla, kamu, özel sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın tüm işyerleri ve çalışanlar Kanun kapsamına alınmış olup, Kanunda genel bir önleme yaklaşımını benimseyen risk değerlendirmesi yapmak/yaptırmak yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu Kanunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatın genel ilkeleri düzenlenmiş olmakla birlikte maden işyerleri ile ilgili teknik konulara ve ayrıntılarına dayanağını Kanundan alan ve ilgili AB direktifleri ile uyumlu 19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Böylelikle, yeraltı, yerüstü ve sondajla maden çıkarılan işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartlar belirlenmiştir.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 167 sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 29.11.2014 tarihli; 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ise 12.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ayrıca, yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde önleme politikalarının geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlanması, ilgili taraflara rehberlik edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yeni yaklaşımın etkin kılınması ve teftişlerin etkinliği ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yönelik "Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi" hazırlanmış, ilgili taraflara gönderilmiş ve ayrıca Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

Bakanlığımızca, kazanın meydana geldiği Has Şekerler Madencilik Enerji Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı işyerinde son 4 yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişler, işyerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile söz konusu mevzuata aykırılıklar için yapılan işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Teftiş Türü	Teftiş Tarihi	Tespit Edilen/Giderilen Mevzuata Aykırılıklar	Rapor Sonucu
Genel Teftiş	20.04.2010	1. İşyeri hekimi yoktur. 2. Sağlık memuru yoktur. 3. İşyeri sağlık birimi oluşturulmamıştır. 4. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktur. 5. CO maskesi yoktur. 6. İlk yardım kursu görmüş eleman yoktur. 7. Teknik (Fenni) nezaretçi yaşı ve fiziki yapısı nedeniyle ocağa inememektedir. 8. Ocak içinde kullanılan elektrikli ekipman alev sızdırmaz değildir. 9. Yer altında tehlikeli gazlar için sesli ve ışıklı uyarı sistemi bulunmamaktadır. 10. Kurtarma ekibi yoktur. 11. Kurtarma istasyonu yoktur.	Tespit edilen mevzuata aykırılıkların derhal giderilmesi için işverene tebligat yapılması istenmiştir.

		12. Vinçlerde elektrik kesilmesinde devreye girecek fren tertibatı yoktur. 13. İşçilere iş elbisesi verilmemiştir. 14. İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu üyeleri eksiktir. 15. Ocağın nefesliği uygun değildir.+923 kotundan 35 metrelik desandre ile 905 kotuna inilmekte olup 65 metre düz ilerlenmiş olup, açılacağı ifade edilen 35 metrelik baca ile 923 kotuna bağlanma çalışmaları devam etmektedir. 16. Hava tankının emniyet supabı yoktur. 17. Banyo kullanıma hazır değildir. 18. Elbise dolabı yoktur.	
İnceleme Teftişi (İş Kazası)	24.11.2010	-	Mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir
Kontrol Teftişi	17.03.2011	1. İşyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktur. 2. İlk yardım kursu görmüş eleman yoktur. 3.Vinçlerde elektrik kesilmesinde devreye girecek fren tertibatı yoktur.	Tespit edilen mevzuata aykırılıklar için işverene 2.466 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.
İnceleme Teftişi (İş Kazası)	14.04.2011	-	Mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir
Genel Teftiş	12-13.04.2012	1. İş güvenliği uzmanı yoktur. 2. Elektrik ve topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılmamıştır. 3. Paratoner tesisatı yoktur. 4. Yollar, işçilerin gidecekleri yerleri kolayca bulabilecekleri şekilde işaretlenmemiştir. 5. İşyerinde bir ateşleyici bulunduğundan, her vardiye için ateşleyici mevcut değildir.	Tespit edilen mevzuata aykırılıklar için işverene 2.750 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.
Kontrol Teftişi	15.10.2012	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklar: 1. İş güvenliği uzmanı yoktur. Giderilen Mevzuata Aykırılıklar: 1. Mutfakta kullanılan LPG tüplerinin depolanması uygun hale getirilmiştir. 2. Yangın tatbikatı yapılmıştır. 3. İşçilerin duş aldığı yerler, hızar atölyesi ve elek kısmındaki aydınlatma sistemleri etanj özellikte düzenlenmiştir. 4. Hızar atölyesi bileme taşı kayış kasnak koruyucusu takılmıştır. 5. Tumba bölümünde ve eleme bölümüne çıkış merdiveninde korkuluklar yapılmıştır. 6. Havalandırma sistemlerinde arızayı bildiren ikaz sistemleri kurdurulmuştur.	Tespit edilen 6 adet mevzuata aykırılığın teftiş esnasında işveren tarafından giderilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, tespit edilen mevzuata aykırılıklar için işverene 1.250 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.
Programlı Teftiş	17.04.2013	1. Ocak içerisindeki bir kısım bağların eksik olan kama, takoz ve fırçaları tamamlattırıldı. 2. Terk edilen veya çalışılmayan yerler uygun şekilde kapatıldı.	Tespit edilen 2 adet mevzuata aykırılığın teftiş esnasında işveren tarafından giderilmesi sağlanmıştır.
Programlı Teftiş	04.10.2013-10.10.2013	1. Soyunma odalarının bulunduğu binada acil çıkış kapısı bulunmamaktadır. 2. Soyunma odalarında yangın söndürücü yoktur. 3. Ana desandrede halat çarpmasına karşı koruyucu yoktur. 4. Hızarcılarda maske ve gözlük yoktur. 5. İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine eğitim verilmemiştir. 6. Nefeslik değişimi sebebiyle erken uyarı sistemi sensörleri bulunması gereken yerde değildir. 7. Ocak içi yer-yön levhaları eksiktir. 8. Baraj girişleri uygun değildir. 9. Ocak içerisindeki tahkimatın bazı kısımlarında kama, takoz ve fırçalar yetersizdir. 10. İş yerinde iş güvenliği uzmanı yoktur.	Tespit edilen 10 adet mevzuata aykırılığın teftiş esnasında işveren tarafından giderilmesi sağlanmıştır.
Programlı Teftiş	13,14,19.02.2014	1. Ocakta bağlar arasında kama eksik olan yerlerde kamalama yapılmıştır. Tahkimat ile tavan ve yan duvarlar arasında kimi yerlerde bulunan boşluklar doldurulmuştur. Kilit olmayan kavşak notalarına kilit çekilmiştir.	Tespit edilen 12 adet mevzuata aykırılığın teftiş esnasında işveren tarafından giderilmesi

		2. Ocak içerisinde kullanılan ve kategorileri uygun olmayan merkezi izleme gaz sensörleri, uygun kategoride olanlarla değiştirilmiştir. 3. +868 kotundaki nakliyat yolunun vinç dibinden itibaren 40. metresinde bulunan kapı ocağın hava akışını etkilemeyecek şekilde tasarlanmıştır. 4. +868 nakliyat yolunda bulunan nefeslik girişi ile ikinci desandre arasına çift kapı yapılarak, nakliyat sırasında havanın kısa devre yapması engellenmiştir. 5. D2 panosunun alt taban yolundaki ve D1 panosu başyukarısındaki hazırlık çalışmalarının yapıldığı kısımların tali olarak havalandırılması sağlanmıştır. 6. Nefeslikte bulunan kapının sızdırmazlığı sağlaması ve sürekli kapalı durumda bulunması sağlanmıştır. 7. Nefeslikte bulunan ana emicinin devre dışı kalması durumunu bildiren otomatik alarm sistemi tesis edilmiştir. Ana emici birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanmıştır. Nefeslikte bulunan yedek havalandırma grubu otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmiştir. 8. Eleme bölümünde kullanılan iki adet seyyar merdivene korkuluk yapılmıştır. 9. İşyeri genelinde elektrik panolarının kapakları kapalı ve kilitli olacak şekilde düzenlenmiştir. 10. Hazırlık çalışması yapılan +922 skipdesandresinde aynayı havalandırmak için çekilmiş olan vantübün sürekli çalışması sağlanmıştır. 11. Hazırlık desandresine inen bölümde bulunan merdivenlere ve vagonların tumba edildiği bölümdeki gerekli yerlere korkuluk yaptırılmıştır. 12. Çuvallama odasında kapağı açık durumda bulunan elektrik panosunun bağlantıları iptal edilerek dışarı çıkartılmıştır.	sağlanmıştır.
Programlı Teftiş	19,20.06.2014	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklar: 1. Yeraltı ocağındaki ilkyardım odasında uygun talimatlar bulunmamaktadır. 2. Ocakta zincirleme patlamaları engellemek amacıyla kurulması gereken, yerdeki kömür tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek herhangi bir patlama barajı (taş tozu veya su kullanılarak oluşturulmuş) bulunmamaktadır. 3. Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajları yapılmamaktadır. 4. Ocak genelinde tahkimat bağlarının fırça, kama ve takoz ile irtibatlandırılması ve çintilerin yan ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunmaktadır. Yan baskılar sonucunda kesitin daraldığı ve düzenli olarak tamir tarama yapılması gereken bölümler mevcuttur. 5. İşyerinde yangın tatbikatı yapılmış olup özellikle yeraltı ocağında yaşanabilecek bir acil durum hususunda ve genel meydana gelebilecek acil durumlar hususunda güvenlik tatbikatı yapılmamıştır. 6. Yeraltı ocağında toplam 6 adet bekleme barajı bulunmaktadır. Bu barajların arkasında kalan galerilerdeki gaz miktarının ölçümü için numune borusu bulunmamaktadır. 7. Çalışanlara verilen çizmeler malzeme düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte değildir. 8. Yeraltı ocağında martopikör ile çalışan çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna özgü sağlık muayeneleri ile ilgili herhangi bir kayıt görülememiştir. Giderilen Mevzuata Aykırılıklar: 1. Eğitim alanının çevresindeki korkuluklar sağlamlaştırılmıştır. 2. + 776 kotu kanca dibinde exproof özellikte olmayan zil butonu ocak dışına çıkarılmış ve uygun olanıyla değiştirilmiştir. 3. + 868 kotundaki calaskarınexproof özellikte olmayan elektrik butonu ocak dışına çıkarılmıştır. 4. + 868 kotundaki vincin halat kopmasına karşı muhafazası taktirilmiştir.	Tespit edilen 4 adet mevzuata aykırılığın teftiş esnasında işveren tarafından giderilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, tespit edilen mevzuata aykırılıklar için işverene 8.960 TL idari para cezası uygulanması istenmiştir.

28.10.2014 tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesindeki yer altı maden ocağında meydana gelen kazanın meydana geliş sebebi inceleme teftişinin sonuçlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Söz konusu olay yargıya intikal etmiş olup hukuki süreç devam etmektedir.