




T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 29.2.2016
Sayı : 1982

3380

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.


Ay. Haluk PEKŞEN
Trabzon Milletvekili

Rize Merkez Zincirliköprü Köyü 1 pafta 21 nolu parsel üzerinde bulunan fabrikanın çevre koruma kotunun ve deşarj kanalı giriş kotunun, Hamzabey Regülatörü ve HES projesinin regülatör rezervuar alanı maksimum kotundan düşük olması nedeniyle, rezervuar alanında tutulan su fabrika sahası ile binanın bodrum katında yer alan mahallere sızmaktadır. Ayrıca deşarj olamayan atık sular fabrika sahasına geri basmaktadır. Göl zemininin alüvyon olması nedeniyle regülatörde su tutulması halinde bu suyun, fabrika çevre koruma duvarının altından sızarak fabrika çevresinde yükselip, su baskınına yol açma riski bulunmaktadır. Nitekim aşırı yağışların olduğu dönemlerde söz konusu fabrika taşkın suları ile ciddi ölçüde zarar görmüştür.

1. Hamzabey Regülatörü ve HES Projesinin akifer alanına yapıldığı ve akifer alanlarına hiçbir şekilde böyle bir proje yapılamayacağına iddiaları araştırılmış mıdır? Akifer alanına HES inşaatı yapılması iddiaları konusunda Bakanlığınız tarafından nasıl bir işlem yapılacaktır?
2. Fabrika çevre kotu, deşarj kanalı giriş kotu regülatör rezervuar alanı maksimum su kotundan neden düşük yapılmıştır?
3. Yağışlar sonrası oluşan yüzeysel sularının dereye deşarjı düşük kot nedeniyle sağlanamayacağından söz konusu fabrikanın sel baskınlarıyla karşı karşıya kalmasını engellemek için neden şimdiye kadar gerekli tedbir alınmamıştır?
4. HES inşaatının çevredeki yerleşim yerlerine vereceği maddi ve manevi zarar hesaplanmamış mıdır? Diğer HES projelerinde rezervuar alanı kotu ve çevredeki yerleşim yerlerinin kot seviyelerinde de aynı problem mevcut mudur?
5. Regülatör çevre duvarı altından su geçişini engelleyecek, geçirimsiz bir perde oluşturacak şekilde gerekli zemin iyileştirmeleri neden yapılmamıştır?
6. HES nedeniyle fabrikanın bodrum katına su taşkınları olmasının yarattığı can ve mal riskini önlemek için şimdiye kadar neden bir önlem alınmamıştır?
7. Göl alanı içerisinde kalan atık su deşarj hattının regülatör alanı içerisinde baypas edilmesi neden yapılmamıştır?
8. Fabrikanın çevre kotu, regülatör kret seviyesine kadar neden yükseltilmemiştir?
9. Fabrika sahasındaki yüzeysel suların dereye uygun bir kotta deşarjı neden sağlanmamıştır?