

7/10609
64.92



T.C.
ENERJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610- **26730**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-10609)

GÜNLÜDÜR
04 Ekim 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 16.01.2017 tarihli ve 43452547-120.07-78057 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Osman BAYDEMİR'in tarafıma tevcih ettiği 7/10609 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-10609 Esas Nolu Önerge Cevabı (2 sayfa)

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN BAYDEMİR'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10609)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan bakır madeni ocağında eğimli yüzey kayması sonucu göçük meydana gelmiş, 16 işçi toprak altında kalmıştır. İşçilerin bir kısmının cesedi toprak altından birer ikişer çıkarılmışsa da halen toprak altında işçiler bulunmaktadır. Bu madenin Ciner Holding Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Tarafından işletilmekte olduğu bilinmektedir. Aynı şirket tarafından işletilen bir başka maden işletmesi olan Elbistan Çöllolar Kömür sahasında 10 Şubat 2011 tarihinde yaşanan eğimli yüzey kaymasında ikisi mühendis toplamda 11 işçi göçük altında kalmış, bu işçilerin 9'unun cesedi toprak altında bırakılmıştır. Bu gerekçelerle;

-Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında 25 Temmuz 2016'da da yine eğimli yüzey kayması yaşanmasına rağmen neden ocak güvenliği sağlanmamış, üretime devam edilmiştir?

-Göçük altındaki işçilerin kurtarılması için yapılacak arama-kurtarma çalışması hangi gün, saat kaçta başlatılmıştır? Bu çalışmalara katılan ekip kaç kişiden oluşmaktadır? Göçükten sonraki günlerde bu çalışmalar hangi saatler arası yapılmıştır?

-Bahsi geçen şirket ülke genelinde kaç ocağı işletmektedir? Bu işletmelere ilişkin denetimlerin takvimi nedir? Sonuçları ne olmuştur? Denetimler sonucu şirkete karşı yaptırımında bulunulmuş mudur?

-Olası bir kazaya karşın işçilerin hayatlarını kurtarabilecek yaşam odaları bahsi geçen şirketin işletmelerinde var mıdır? Varsa neden her kazada işçiler ölüme terk edilmişlerdir?

-Maden sahalarında, işletmelerinde denetimler ne sıklıkla yapılmaktadır? Ciner Holding Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Tarafından kullanılan maden ocakları ile ilgili şu ana kadar kaç denetim yapılmıştır? Denetimlerin içeriği nedir?

-Bölgenin jeolojik yapısının açık tip derin kazı yapılan maden aramaya uygun mudur? Bu çerçevede göçük yaşanmasının önüne geçmek için ne gibi standartlar belirlenmiştir? Bahsi geçen şirketin bu standartların ne kadarına uymuştur?

-Her iki göçüğün Ciner Holding Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Tarafından işletilen maden ocaklarında meydana geliyor olması, kamuoyunda denetimlerin etkili yapılmadığı kanaatini oluşturmaktadır. Bu konuda bakanlığınızın görüşü nedir?

-Gerek Şirvan'da meydana gelen göçükte gerekse Elbistan'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi sayısı kaçtır? Bu işçilerin hala çıkarılmamasının nedeni nedir?

-2002 yılından bu yana kamu madenlerinde yaşanan işçi ölümleri sayısı kaçtır? 2002 yılından bu yana özel madenlerde yaşanan işçi ölümleri sayısı kaçtır?

-İş cinayetleri ile ilgili idarenin bir kusuru olduğunu düşünüyor musunuz? Kusuru varsa konuyla ilgili herhangi bir görevden alma veya istifa söz konusu mudur?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

17.11.2016 tarih ve saat 20:40 sularında kazanın olduğu andan itibaren ilk etapta şirket çalışanları tarafından arama- kurtarma çalışmalarına başlanılmış olup, AFAD başkanlığında, teknik koordinatörlük Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri A.O. temsilcilerinin katılımı ve Türkiye Kömür İşletmeleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş.'den temin edilen iş makinesi operatörleri ile 18/11/2016 tarihinde Saat 6:30'da olay yerine intikal edilerek arama-kurtarma çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalara katılan ekiplerde kişi sayısı yapılan çalışmaların durumuna göre değişiklik göstermiştir. Göçükten sonraki günlerde çalışmalar 3 vardiya halinde 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Olay bölgesinde çalışan 21 işçiden 5'i kazadan sağ olarak kurtulurken 16 kişi kayan malzeme altında kalmıştır. Yapılan çalışmalar ile 16 işçinin cenazesine ulaşılmış ve göçük altından çıkarılmıştır.

Önergede bahsi geçen şirket adına Bakanlığımızca verilmiş 2 ruhsat bulunmaktadır. Siirt ili Şirvan ilçesi Maden köyü dahilinde bulunan bakır madeni işletme ruhsat sahasında son 10 yıl içinde Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2007, 09.07.2009, 30.06.2011,

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN OSMAN BAYDEMİR'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/10609)**

12.05.2011, 07.12.2011, 18.10.2012, 16/01/2013, 27/03/2013, 18/12/2014, 11/11/2015 tarihli olurları ile denetimler yapılmıştır.

Maden ruhsat sahalarında maden kanunu hükümleri kapsamında gerekli denetimler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kömür sahaları altı ayda bir, yer altı işletmeleri yılda bir, diğer ruhsat sahaları ise 2 yılda bir, sahalarla ilgili herhangi bir şikayet olması durumunda ise hemen denetim yapılmaktadır.

Açık tip kazı (açık işletme yöntemi); Jeolojik formasyon değişiklikleri, bu formasyonların jeoteknik, tektonik ve hidrojeolojik özellikleri, bu veriler göz önüne alınarak güvenli şev parametrelerinin belirlenmesi, yine şev duyarlılığını etkileyecek tüm risklerin değerlendirilmesi sonucu yapılabilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından önergede yer alan diğer hususlara ilişkin bilgi talep edilmiş olup, iletilen bilgiye göre; Söz konusu iş kazasının adli yönden incelenmesine ilişkin, maden ocağı ile ilgili kayıt ve belgelere Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulmuş olup, adli soruşturma devam etmektedir. Yaşam odalarıyla ilgili düzenlemenin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden yayımlanmış olan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre çıkarılacak tebliğ ile yapılması planlanmaktadır.

Madenlerde yaşanan iş kazalarına ilişkin sayısal veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan temin edilebilir.