



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/13385
EK 154

Sayı: 48335108.610.01/ 194434
Konu: Soru Önergesi (7/13385)

19/9./2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.05.2017 tarihli ve 98321 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Uşak Milletvekili Özkan YALIM'ın, Uşak'ın Banaz ilçesi Bahadır Köyü'ne yapılan sulama göletine ilişkin, 7/13385 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1. sayfa)

UŞAK MİLLETVEKİLİ ÖZKAN YALIM'IN
7/13385 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Gölet DSİ imkânları ile mi yoksa yüklenici bir başka firma aracılığı ile mi yapılmıştır?*

SORU 2. *Göletin yapımı aşamasında zeminin etüdü yapılmış mıdır? Sonuçları nedir? Göletin maliyeti ne olmuştur?*

SORU 3. *Göletin yapımı sürecinde gerekli denetimler yapılmış mıdır? Sonradan heyelan olmasının sebebi nedir?*

SORU 4. *Gölette meydana gelen hasarın giderilmesi ve köylülerimizin kullanımı için Bakanlık olarak hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?*

CEVAP 1-4. Uşak Banaz Bahadır Göleti inşaatı, yüklenici "Panama İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Akustik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" taahhüdünde yapılmaktadır.

Söz konusu işte; planlama aşaması, kesin proje (kati proje) ve uygulama aşamasında gölet yeri ve göl alanında yapılması gereken jeolojik-jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. Daha önce gölalanı kuyruk kısmında heyelan olabilecek bir bölge tespit edilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Gölet yapımından sonra meydana gelen heyelan ise, önceden tespitleri yapılan gölet gövdesi ve kuyruk suyu kısmında değil; göl alanının sol yamacında, daha önce herhangi bir heyelan belirtisi olmayan bölgede tezahür etmiştir. Bahadır Göletine inşaatın başlamasından itibaren 11.965.000 TL harcama yapılmıştır.

Gölet inşaatı devam ederken yapılan imalatlar, yapı denetim birimi tarafından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Gölet gövde dolgusu tamamlandıktan sonra, gerek gövde bölgesinde gerekse kuyruk suyu kısmında herhangi bir heyelan olmamıştır. Heyelan, inşaat esnasında, göl alanının sol yamacında, oldukça stabil gözlenen bir bölgede meydana gelmiştir ve heyelanın sebepleri konusundaki teknik çalışmalar (sondaj, inclonometre gözlemleri, heyelan etüdü) devam etmektedir.

Heyelan etütleri tamamlandıktan sonra, söz konusu alanda alınması gereken tedbirler tespit edilerek en kısa sürede yaptırılacaktır.

