

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK* tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğü 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Besime KONCA

Siirt Milletvekili

17 Kasım 2016 tarihinde, Siirt İli Şirvan İlçesi Maden Köy mevkiinde Ciner Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Bakır Madeni Ocağında meydana gelen faciada 16 insanımız yaşamını yitirmiştir.

Gerekli denetimlerin yapılmaması, ilgili teknik ve idari yasal yükümlülükler uyulmamış olması ve zorunlu tedbirlerin alınmamış olmasının facianın temel sebepleri olduğu, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin 2 Aralık 2016 tarihinde hazırladığı bilirkişi raporunda da tespit edilmiştir. Raporda "2016 yılı içerisinde ise MİGEM tarafından herhangi bir tetkik ve değerlendirme raporunun düzenlenmemesi önemli bir eksiklik olarak görülmüştür." değerlendirmesi yer almaktadır. Ayrıca yine Bakanlığınızın görev ve yetki alanlarına giren konularda "Kaymanın meydana geldiği kotlarda, basamak şev açısı ve basamak genişliği değerlerinin uygun değerlerde olmadığı, ocak emniyeti bakımından oluşturulması gereken ara basamakların ve bern olarak adlandırılan emniyet basamaklarının da ocakta uygun kotlarda oluşturulmadığı, bir gün önceki yağış miktarı ile ilgili uygulanmış ve alınmış bir tedbire rastlanmadığı" şeklinde tespitler de mevcuttur.

Bu Bağlamda;

- 1- 16 insanımızı yitirdiğimiz Şirvan Maden Faciasının oluşmasına temel olan teknik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sebepleri nelerdir?
- 2- Söz konusu şev-palye değerleri, Maden Arama İzin ve Yönetmeliklerindeki koşullara uygun mudur? Proje denetimleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa bir faciya sebep olan söz konusu proje değerleri neden onaylanmıştır?
- 3- *"2016 yılı içerisinde ise MİGEM tarafından herhangi bir tetkik ve değerlendirme raporunun düzenlenmemesi"*nin bu anlamda gerekli denetimlerin yapılmamasının sebepleri nelerdir?
- 4- Bakanlığınız bünyesinde faciada sorumluluğu bulunan ilgili kurum ve kişilerin tespiti amacıyla idari bir soruşturma ve araştırma yapılmış mıdır? Varsa hangi aşamadadır?
- 5- Yağışın olmadığı, kurak dönem Temmuz 2016 tarihinde, gündüz saatleri olmasıyla işçiler tarafından farkedildiğinden can kaybının yaşanmadığı ve 6 kamyon ile 2 iş makinesinin altında kaldığı, facia sahasına benzer zemin özelliklerine sahip şev yamacında meydana gelen göçüğün – şev kaymasının sebepleri nelerdir?
- 6- Bakanlığınızın, basında da yer bulan Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen benzer durum sonrasında risk değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler kapsamında bir çalışması olmuş mudur?
- 7- 2011 yılında Ciner Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Park Elektrik Üret. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Maraş-Elbistan Maden Ocağında meydana gelen faciaya ilişkin, söz konusu şirkete Bakanlığınızca uygulanan bir cezai yaptırım mevcut mudur?
- 8- Ülkenin Enerji Bakanı olarak, yaşanan Şirvan Maden Faciasında birinci dereceden sorumluluğunuz bulunduğu iddialarına katılıyor musunuz?