



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih 05 Mart 2018

Sayı : 21550

25681

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 05/03/2018

Dr. Niyazi Nefi Kara

Antalya Milletvekili

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince yapılan içme suyu hattı döşeme çalışması esnasında 26.02.2018 günü meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetmiştir.

- 1- Kazanın gerçekleştiği 26.02.2018 günü tüm gün hava durumunda havanın yağmurlu olduğu gözükmekte olmasına rağmen yağmurlu havada kazı çalışması yapılması doğru mudur?
- 2- Göçüğün yaşandığı içme suyu hattı döşeme çalışmasında zemin etütleri düzenli yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise etüt çalışması ne sıklıkla yapılmıştır?
- 3- Eğer zemin etüdü yapılmış ise zeminin durumu konusunda bilgi sahibi olunmasına rağmen gerekli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır?
- 4- Kazanın oluşmasına söz konusu olan iş ASAT Genel Müdürlüğü tarafından mı yapılmaktadır? Yoksa iş ihale edilmişse hangi yüklenici firma tarafından üstlenilmiştir?
- 5- Eğer iş ihale edilmemişse ASAT Genel Müdürlüğü işçilerinin böylesi büyük bir isale hattı yapmak için yeterli bilgi ve uzmanlığı mevcut mudur? Bu konuda daha önce bir eğitim almışlar mıdır? Bu eğitimler ne zaman verilmiştir?
- 6- Eğer iş ihale edilmemiş ve ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmakta ise bu işte çalışan işçilerin mesleki yeterlilik belgesi var mıdır?
- 7- Eğer iş ASAT Genel Müdürlüğü işçileri tarafından yapılmakta ise işin denetimi ne sıklıkla kimler tarafından yapılmıştır?
- 8- ASAT Genel Müdürlüğü bu kazada hayatını kaybeden personellere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği gerekli kişisel koruyucu donanım ekipmanlarını vermiş midir?
- 9- ASAT Genel Müdürlüğü idarecileri bu kazı alanı ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini eksiksiz ve tam olarak almışlar mıdır? Bu önlemler kimler tarafından ne sıklıkla denetlenmiştir?
- 10- Kazı yeteri kadar şevli yapılmış mıdır? Şev teknik olarak yeteri kadar yapılmıyorsa işçileri çalışma alanı içerisinde korumak için iksa ya da palplanj yapılmış mıdır?
- 11- ASAT Genel Müdürlüğü'nün söz konusu iş kazası olayında yaptığı kazı çalışmalarının etrafında herhangi bir güvenlik önlemi almadığı görülmektedir. Bu şekilde bir çalışma teknik olarak uygun mudur?
- 12- İş kazası olayına neden olan kazı çalışması Boğaçay projesi kapsamında su içeri alındığı zaman Boğaçay'daki su kaynakları kirleneceğinden dolayı mı acele bir şekilde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılmaktadır?
- 13- ASAT Genel Müdürlüğü idarecileri kendi mühendislerine ve işçilerine yapacakları işlerde kullanmaları gereken teknik ekipman ve iş güvenliği malzemelerini temin etmekte midir?