



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/1355 11/3681
6211 6213

10 Aralık 2018

Sayı : 44697349-610.01/94939
Konu : Adana Milletvekili
Sayın Müzeyyen ŞEVKİN'in
yazılı soru önermeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İlgi: a) 20.09.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.354379 sayılı yazınız.
b) 11.10.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.364352 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen ŞEVKİN'in 7/1355 ve 7/3681 esas sayılı yazılı soru önermelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (4 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN MÜZEYYEN ŞEVKİN'İN
7/1355 ve 7/3681 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVABI**

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Sarılar Mahallesi mevkiinde “08.07.2018 tarihinde meydana gelen tren kazası faciasında; 25 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 338 yurttaşımızın da yaralanmasına neden olmuştur. Söz konusu kazadan sonra CHP’nin düzenlediği raporda, gerekse basın yayın organlarına yansıyan bilgiler ile bazı meslek örgütleri tarafından düzenlenen raporlarda kazanın “önlenebilir nedenlerden” kaynaklandığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Tren kazası faciası ile ilgili olarak;

SORULAR:

1- Tren kazası, tren yoluna yaklaşık paralel olarak akan Çorlu Çayı’na dökülen ve tren yolu altından bir menfezle geçen bir yan derenin (İncirli Deresi) taşması sonucu meydana geldiği düzenlenen bazı raporla da ifade edilmektedir. Ülkemizde gerek inşa edilen, gerekse inşa çalışmaları devam eden demiryolu güzergah çalışmalarında, jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik etütler mühendislik parametrelerine uygun hazırlanmakta mıdır? Hazırlandı ise projelerin yerinde kontrolleri gerçekleştirilmiş midir? Altyapı çalışmalarında (İksa, Derin Kazı vs.) yapı denetim sisteminde olduğu gibi bir denetim mekanizması mevcut mudur?

2- Düzenlenen bazı raporlarda “Olay günü meydana gelen çok şiddetli (1.5 saat içinde) ve yüksek yağışla (32.4 mm) İncirli Deresinin, bünyesine aldığı yoğun çamurla birlikte akışa geçtiği, gerek yağışın yüksekliği ve gerekse getirdiği ince malzeme nedeniyle menfezden tam olarak geçememiş olan sel sularının, yamaç drenajına bariyer görevi yapan tren yolu altyapı dolgusu arkasında yayılarak yükseldiği, tren yolu arkasında gölleneyen suyun basıncıyla yol dolgusu aşındığı ve mansaba boşalarak tren raylarının askıda kalmasına neden olduğu” ” ifade edilmektedir. Gerek Çorlu tren kazası, gerekse benzer şekilde geçmişte meydana gelen olaylarda özellikle şehirlerarası karayolları ve demiryolları güzergahları boyunca inşa edilen yol dolgularının, doğal drenaj için bir sedde oluşturarak taşkın riskini artırdığı ve bununda ölümcül sonuçlara neden olduğu bilinmektedir. Öngörülebilir mühendislik problemleri sonucu gerçekleşen bu ve benzer faciaların önlenmesi için bakanlığınızca ilgili meslek odalarının görüşlerine ve tecrübelerine başvurulmakta mıdır?

3- Kazanın gerçekleştiği alandaki traverslerin dağılmasının sebepleri nelerdir? Traverslerin hemen dağılması bir kalite sorununa mı işaret etmektedir? Kazanın meydana geldiği hattaki travers, dolgu malzemeleri ve bunların denetimi hangi firmalar tarafından yapılmıştır?

4- Özellikle karayolu ve demiryolu güzergahlarında altyapı ve üstyapıların kontrol, bakım ve onarmaları, ilgili meslek disiplinlerince yapılmakta mıdır? Kazanın gerçekleştiği tren hattı üzerinde yol izleme, bakım, onarım ve denetim çalışmaları hangi kurum veya firmalar aracılığıyla yapılmıştır?



T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı

5- orlu tren kazası gzergahında, 11.06.2018 tarihli 2018/293539 ihale kayıt no'lu "14. Demiryolu Bakım Mdrlđ Mıntıkası Halkalı Muratlı Arası Menfez Bakım ve TaŖ Duvar İŖleri" ihalesinin 22.06.2018 tarihinde "Gerekli deneklerin tahsisi geciktiđinden" iptal edildiđi dođru mudur?

6- Demiryolu hattı gzergahlarında, arızaları haber vermek, izleme ve kontrol sađlamak zere grev yapan "yol bekilerinin" demiryollarındaki zelleŖtirmeler ve maliyet unsuru olarak grlmesi nedeniyle kadro dıŖı bırakılmasının gerekesi nedir?

7- Ankara-İstanbul hızlı tren yolu projesinde yeterli jeolojik-jeoteknik araŖtırma yapılmaması nedeniyle mteahhit firmalara keŖif artıŖı yoluyla bugne kadar ne kadar deme yapılmıŖtır?

8- Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesinde keŖif artıŖı yapılmıŖ mıdır? YapılmıŖ ise ne kadar keŖif artıŖı yapılmıŖtır? Bu artıŖ ierisinde jeolojik-jeoteknik araŖtırmaların yeterince yapılmamasının etkisi nedir?

CEVAPLAR:

lkemizde gerek inŖa edilen, gerekse inŖa alıŖmaları devam eden demiryolu gzergâh alıŖmalarında, jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik ettlerin tm mhendislik parametreleri ile ulusal/uluslararası standartlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Tekirdađ ili, orlu ilesi, Sarılar mahallesi mevkiinde 08.07.2018 tarihinde meydana gelen kazayla ilgili olarak, tm demiryolu Ŗebekesinde yer alan hatlarımızda yol kontrolleri periyodik olarak yapılmakta olup, yerinde yapılan incelemelerde hattın projesine ve uluslararası standartlarda belirtilen kriterlere uygunluđu kontrol edilmektedir.

Olay gn meydana gelen yksek yađıŖın yođun akıŖ sonucunda bnyesine kattıđı amurla birlikte menfezin stnde bir akıŖ meydana geldiđinden menfezin suyu kaldıramadıđı ve nce balastı sonra da dolgunun bir kısmını boŖaltması neticesinde olayın meydana geldiđi bilinmektedir. Olay, ani yađıŖ sonucu meydana gelen bir dođal afettir. Demiryolu gzergâhı boyunca daha sonradan inŖa edilen karayolları, yerleŖim yerleri ve tarım arazileri dikkate alındıđında demiryolu dolgusunun drenajı engellememesi adına TCDD İŖletmesi Genel Mdrlđ tarafından yerinde yapılan incelemelerde ve periyodik kontrollerde tespit edilen drenaj sorunlarının zmlmeleri ulusal/uluslararası standartlara, konusunda uzman proje firmalarına ve niversitelerden alınan uzman grŖleri ve tecrbelerine gre yapılmaktadır.





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

DiĐer taraftan, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında tüm güzergah üzerinde projelendirme öncesi jeolojik-jeoteknik araştırma çalışmaları yapılmıştır. Projesine göre imalatlara başlanılan işlerde bütün altyapı yapım işlerinde olduĐu gibi zemin parametrelerinin deĐişiklik arzemesi nedeniyle işin olaĐan akışında gerekli tedbirler alınabilmektedir. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesine bugüne kadar toplam 10.800.211.000 TL harcama yapılmıştır.

2007 yılında kesin proje olarak Ankara-Sivas hızlı tren koridoru 466 km. uzunluĐa sahipken teknik ve topografik gerekçelerle zorunlu olarak güzergahta yapılan revize çalışmalarından sonra hat uzunluĐu 405 km olmuştur. Bu zorunlu deĐişikliklerle hattaki sanat yapısı sayısı ve büyüklüklerinde artışlar oluşmuş bu nedenle proje TCDD İşletmesi Genel MüdürlüĐu 2018 yılı yatırım programında 9.75 Milyar TL'ye revize edilmiştir.

