



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı **Sayın Fuat OKTAY** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

İstanbul Fatih'te bulunan Tarihi Sirkeci PTT Merkez binasında yapılan restorasyonda şiddetli yağmura rağmen durdurulmayan çalışma sırasında iskeleden düşen 23 yaşındaki restoratör Dilek Dayar hayatını kaybetti. İskelelerin hatalı kurulumundan ve ihmal yüzünden gerçekleştiği belirtilen ölümden restorasyonu Adım Restorasyon yaparken iskeleyi de Karacan İnşaat kurduğu basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1. 26 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da yaşanan olay öncesi işçiler havanın rüzgârlı olduğunu belirtmesine rağmen çalışmalara ara verilmemesinin gerekçesi nedir?
2. İskele ile pencere arasındaki mesafenin 30cm ya da 50cm olması gerekirken; Dilek Dayar'ın düştüğü iskele ile pencere arasında 150 cmlik bir mesafe olduğu iddiaları doğru mudur?
3. İskele kurulumunu gerçekleştiren ana firma olan Karacan Grup yetkilileri hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?
4. İş güvenliği için kullanılan halatın kısa olduğu, işçilere baret verilmediği iddiaları doğru mudur?
5. Adım Restorasyon hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?
6. İskele kurulumu teknik ekip gözetiminde, yönetiminde yapılmış mıdır?
7. Yapılmışsa İskele kurulumundan sorumlu teknik personeller kimlerdir?
8. Sorumlu İş sağlığı ve güvenliği uzmanı kimdir?
9. Sorumlu iş sağlığı ve güvenliği uzmanının restorasyonda yaptığı kontroller nelerdir?
10. İş sağlığı ve güvenlik hizmeti Karacan İnşaat'tan mı alınmıştır?
11. Karacan İnşaat şirketi ne zaman kurulmuştur?
12. Karacan İnşaatın yöneticileri kimlerdir?

13. Türkiye de 2013-2018 yılları arasında İnşaat İskelesi kaza sayısı kaçtır? Kazalarda yaralanan hayatını kaybeden işçi sayısı kaçtır?
14. Bunca yasaya, tedbirlere rağmen İnşaat iskele kazalarının önlenememesinin nedeni nedir?