



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Özgür KARABAT
İstanbul Milletvekili

14 Mayıs 2019 tarihinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İshak Paşa Sokak'ta bulunan bir sitenin istinat duvarı akşam saatlerinde yola doğru çökmüş, bu sırada yolda seyir halinde olan bir araç da göçük altında kalmıştır. Çökme sonucu göçük altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybederken bir vatandaşımız da yaralanmıştır.

Olayın ardından İstanbul Valisi ile İBB Genel Sekreteri de olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ancak, olay sonrası sorumlular ya da bu olayda ihmali olanlar hakkında nasıl bir iş ve işlem yapılacağına dair bir açıklama yapılmamıştır.

Öte yandan konu uzmanlarından İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe de olayın ardından sorumluluğu doğaya yükleyen açıklamaların yersiz olduğunu belirterek, olayda yeterli mühendislik hizmeti alınmamış olabileceğine ve kuralına uygun yapılan yapıların çökmesinin mümkün olmadığına dikkat çekmiştir.

Bu facia gerçekleşmeden önce söz konusu sitede çekilmiş video görüntüleri basına yansımış, hem de tarafımıza iletilmiştir. Görüntülerden de anlaşıldığı üzere hiçbir önlem alınmayarak adeta bu faciaya davetiye çıkarılmıştır. İstinat duvarının çökmesinin mühendislik hizmeti eksikliğinden kaynaklandığı, duvarın kalınlığının yetersiz olduğu, duvar yüksekliğinin, temelin derinliği ile uyumlu olmadığı ve duvarın taşıdığı dolgu miktarının çok fazla olduğu, dolayısıyla belirgin bir ihmalin söz konusu olabileceği iddia edilmiştir.

19702

O bölgedeki yıkılmayan duvarların da çatladığı yerinde görülmüş olup bölgede tehlikenin hala devam ettiği tarafımızca gözlemlenmiştir. İstanbul'da maalesef son zamanlarda bu yıkım haberleri sıklaşmaktadır. Dolayısıyla bu alanda kamusal denetimin de yetersiz olduğu iddiası öne çıkmaktadır. Vatandaşlarımız açısından hayati risk taşıyan bu konunun sadece İstanbul'da değil tüm ülke genelinde zorunlu hukuki bir standarda kavuşturulması elzemdir.

Buna Göre;

1. 14 Mayıs 2019 tarihinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İshak Paşa Sokak'taki bahse konu olan istinat duvarının çökme nedeni nedir? Söz konusu sitede yıkım riskinin devam ettiği doğru mudur? Duvarın çöktüğü sitede risk açısından herhangi bir önlem alınmış mıdır?
2. Konuya ilişkin herhangi bir soruşturma ya da adli makamlara yansıyan bir dava var mıdır?
3. Duvar kalınlığı, arkadaki toprak kütlesi duvarın temel derinliği gibi unsurlar incelenmiş midir? Gerekli statik hesaplama doğru yapılmış mıdır? Yıkılan duvarda toprak yapısı incelenmiş midir? Drenaj sistemi var mıdır? Varsa bu sistem kuralına uygun yapılmış mıdır?
4. Olayda yapı ve denetim bakımında ihmali olanlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
5. İstinat duvarı çökmeden önce site içindeki yolun hareketlenmeye başladığı doğru mudur? Bu duruma dair belediye ya da Bakanlığınıza herhangi bir şikâyet ya da talep ulaşmış mıdır?
6. Basına yansıyan ve tarafımıza da iletilen görüntülerde söz konusu sitede duvar yıkılmadan önce zeminde çatlaklar ve hareketlenmeler olduğu görülmektedir. Bakanlığınızın ya da belediyenin bu görüntülerden haber var mıdır? Bu görüntüler üzerine Bakanlığınız ya da belediye bünyesinde konuyla ilgili herhangi bir önlem alınmış mıdır?
7. Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve bir vatandaşımızın yaralandığı bu olay sonrasında İstanbul'da kusurlu ve hasarlı yapıların tespiti konusunda bir inceleme yapılması düşünülmekte midir?
8. Söz konusu sitenin yapı işlerini gerçekleştiren firma hangisidir? Bu firma benzer ihaleler almış mıdır? Almışsa bununla ilgili bir inceleme başlatılmış mıdır?