



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince arz ederim.

Levent GÖK

Ankara Milletvekili

2013 Eylül ayında yapımı tamamlanan Ankara – Eskişehir Yolu, Bağlıca kesişimi Köprülü Kavşağı'nın istinat duvarları yağmur ve kar yağışlarının ardından dökülme yapmaktadır. Önceki kış aylarında da aynı sorunu yaşayan bölge sakinleri duvarlardan dökülen taş ve kum parçalarının büyük tehlike yarattığını belirtmekte, Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin döküntüleri temizlemesine rağmen aynı hadisenin tekrar yaşanmaması için herhangi bir önlem almadığını ifade etmektedirler. Yoğun yaya ve araç trafiği yaşanan kavşak faciaya davetiye çıkartmaktadır.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2013 – 2019 yılları arasında istinat duvarı döküntüleri sebebiyle gerçekleşen kaza, yaralanma ve ölüm sayılarını açıklar mısınız?
2. 2013 – 2019 yılları arasında sözü geçen kavşakta kaç kere döküntü temizliği yapılmıştır?
3. Sözü geçen istinat duvarlarının yapım maliyetini açıklar mısınız?
4. 6 yıldır her yağıştan sonra dökülen duvarlara neden önlem alınmamaktadır?