



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/19077 GK 21
7/21947 GK 62
7/22347 GK 66
7/22467 GK 68
7/23097 GK 77
7/23348 GK 83

25 Subat 2020


Sayı : 30824082/610- 48974
Konu : Yazılı soru önergeleri

.../.../2020
7/23349 GK 83
7/23350 GK 83
7/23351 GK 83
7/23654 GK 88
7/23769 GK 91
7/23770 GK 91
7/23771 GK 91

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları, Bakanlığımıza geliş tarih-sayıları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EKLER:

-Liste (6 Adet- 6 Sayfa)

-Cevap yazısı (39 Adet, 93 Sayfa)

7/22704 GK 73
7/23555 GK 86
7/23781 GK 91
7/20885 GK 43
7/22700 GK 73
7/23092 GK 77
7/23773 GK 91
7/23344 GK 83
7/23345 GK 83
7/24417
7/24088 GK 94
7/24089 GK 94
7/22091 GK 63

7/6137 GK 59
7/9287 GK 101
7/10158 GK 119
7/13384 GK 5
7/15368 GK 11
7/15629 GK 12
7/18700 GK 15
7/15462 GK 11
7/15367 GK 11
7/17714 GK 12
7/17980 GK 12
7/19674 GK 29
7/22626 GK 73
7/22627 GK 73

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ
SAYIN SÜLEYMAN GİRGİN'İN
TBMM 7/17980 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Muğla ili 1480 km kıyı şeridi Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen turizm merkezlerindendir. Her yıl dünyanın dört bir yanından yerli yabancı milyonlarca turist ilimize misafir olarak gelmektedir. Bu nedenle deniz turizminin son derece yaygın olarak gerçekleştiği ilimizde denizlerimizin temizliği büyük önem arz etmektedir. Ancak ilimiz, son haftalarda ne yazık ki Fethiye Körfezinde yaşanan deniz kirliliği ile gündeme gelmektedir. Fethiye Körfezinde son yıllarda alg patlaması sonucu, körfezin hem görüntüsünde, hem de kokusunda değişiklikler yaşanmakta ve kirlilik oluşmaktadır. Fethiye Körfezi kapalı bir körfezdır. Körfeze girişin tam ortasında bulunan Fethiye Adasının doğu ve batı kısmından su sirkülasyonu olmaktadır. Adanın doğu kısmındaki Murt deresinin denize döküldüğü noktadaki yapılan kıyı düzenlemesi sonucunda su sirkülasyonunun adanın doğu kısmında gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Ayrıca körfeze dökülen 8 adet yağmur suyu drenaj kanalı ve sulama kanalı bulunmaktadır. Fethiye Körfezine 8 adet ana kanaldan akış var gibi görünse de, bütüncül olarak bakıldığında şehrin içinden geçen tüm kanalların bu ana kanallara bağlanarak denize döküldüğü görülmektedir. Bu kanallardan Eşen Çayı üzerinden ayrılan kol üzerinde Hidroelektrik Enerjisi Üretim Santrali bulunmakta, bunun yanı sıra yine aynı kanal üzerinde balık üretim çiftlikleri bulunmakta ve yerleşim birimlerinin arasından geçerek tüm yüzey yıkama suları da bu kanala karışarak körfeze dökülmektedir.

Ayrıca körfeze; yağmur suyu drenaj kanalı olarak görev yapan, kendisine bağlı yaklaşık 10 adet yağmur suyu drenaj kanalının bağlı olduğu, dere üzerinde maden ocaklarının, zeytinyağı üretim tesisinin bulunduğu Murt Deresinden de akış olmaktadır. Murt Deresine her ne kadar Muğla Su ve Kanal İdaresine ait Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyunun drenajı olsa da tek drenaj noktası atıksu arıtma tesisi olmayıp bu bölgede bulunan maden ocaklarından ve işletmelerden kaynaklı drenajlarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Devlet Su İşleri tarafından ıslah edilen Murt deresi üzerinde kum tutucu şedde bulunmadığından kışın yağmur suları ile taşınan tüm alüvyon ve sedimanlar doğrudan dereye dökülerek dere tabanında birikmeye ve tabanın yükselmesine neden olmaktadır.

Sonuç olarak; Bölgede yoğun olarak seracılık, madencilik, balıkçılık, zeytinyağı üretimi ve HES faaliyeti gösterilmektedir. Bu faaliyetler sonucu oluşan atıklar da bu kanallar ile körfeze dökülmekte olup; bu faaliyetlerden kaynaklı olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarına ne kadar kirlilik karıştığı ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunup bulunmadığı da bilinmemektedir. Bu bağlamda;

1-Eşen Çayı üzerinde; su ürünleri üretimi, konusunda faaliyet gösteren tesislerinin sayısı ve üretim kapasiteleri ne kadardır?

2-Eşen Çayı üzerinde ne kadar su ürünleri üretimi yapılması gerektiği, Eşen çayının su ürünleri üretimi kapasitesinin ne olduğuna ilişkin yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır?

3-Eşen Çayı üzerinde su ürünleri üretimi faaliyet konusunda faaliyet gösteren işletmelerin son 5 yıl içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında kapasitelerini artıranların ünvanları nelerdir?

4-Eşen Çayı üzerinde su ürünleri üretimi konusunda Bölgesel Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin bir çalışma var mıdır?

5-Eşen Çayı üzerinde faaliyet gösteren Su ürünleri faaliyet konulu tesislerinin son 5 yıl içerisinde çıkış suyu kalite standartlarının sağlanamaması nedeniyle idari yaptırım uygulanan işletme bulunmakta mıdır?

6-Eşen Çayı üzerinde su kalitesi izlenmesi amacıyla belirlenen numune alma noktalarının koordinatları ile bu noktalardan alınan numunelerin 5 yıllık su kalitesi analiz sonuçları nedir?

7-Eşen Çayı üzerinde bulunan HES'lerin son 5 yıldaki su kalitesi izlemeleriyle ilgili gerçekleştirilen su kalitesi analiz sonuçları nedir?

8-Fethiye Hidroelektrik Santralinin çıkış suyundan düzenli olarak su kalitesi numunesi alınıp alınmadığı, eğer alınıyorsa çıkış suyu kalitesinin sonuçları nedir?

9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Fethiye körfezi üzerinde bulunan tesis ve işletmelerde ve Fethiye Körfezinde son 5 yıl içerisinde su kirliliği konusunda kaç adet denetim gerçekleştirilmiştir? Yapılan denetimler neticesinde kaç adet idari yaptırım uygulanmıştır?

10-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son 5 yıl içerisinde Fethiye bölgesinde çevre kirliliğine sebebiyetten dolayı idari işlem uygulanan işletme var mıdır?

CEVAPLAR:

Eşen çayı üzerinde su ürünleri üretimi konusunda toplam 36 adet tesis faaliyet göstermektedir. Tesislerin toplam üretim kapasiteleri 7155 ton/yıl'dır. Eşen çayı üzerinde su ürünleri üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler son 5 yıl içerisinde ÇED Yönetmeliği kapsamında kapasite artışı yapmamıştır.

Eşen çayı üzerinde bulunan tüm balık çiftliklerinin analiz sonuçları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5.13'de bulunan Kimyasal Oksijen İhtiyacı değerleri çıkış suyu standartlarını sağlamaktadır.

Bakanlığımız mevzuatları içerisinde Hidroelektrik Santrallerin su kalitesi numuneleri ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması sebebiyle, Fethiye Hidroelektrik Santral çıkış suyundan düzenli olarak su kalitesi numunesi alınmamaktadır.

Son 5 yılda Bakanlığımızca Muğla ilinde bulunan tesis ve işletmelere su konulu 2143 denetim gerçekleştirilmiş olup, 51 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, Muğla ilinde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 182 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır.

Bunun yanında Bakanlığımızca Çevre Kanunu'nun 12. Maddesi kapsamında Denizlerde çevre kirliliği ile ilgili denetim yapma ve idari yaptırım uygulama yetkisi Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiştir.