



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : 28 Ağustos 2019
Sayı : 14812

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17980

Aşağıdaki sorularımın T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.23.08.2019

Süleyman GİRGIN

Muğla Milletvekili

Muğla ili 1480 km kıyı şeridi Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen turizm merkezlerindendir. Her yıl dünyanın dört bir yanından yerli yabancı milyonlarca turist ilimize misafir olarak gelmektedir.

Bu nedenle deniz turizminin son derece yaygın olarak gerçekleştiği ilimizde denizlerimizin temizliği büyük önem arz etmektedir. Ancak ilimiz, son haftalarda ne yazık ki Fethiye Körfezinde yaşanan deniz kirliliği ile gündeme gelmektedir.

Fethiye Körfezinde son yıllarda alg patlaması sonucu, körfezin hem görüntüsünde, hem de kokusunda değişiklikler yaşanmakta ve kirlilik oluşmaktadır. Fethiye Körfezi kapalı bir körfezdır. Körfeze girişin tam ortasında bulunan Fethiye Adasının doğu ve batı kısmından su sirkülasyonu olmaktadır. Adanın doğu kısmındaki Murt deresinin denize döküldüğü noktadaki yapılan kıyı düzenlemesi sonucunda su sirkülasyonun adanın doğu kısmında gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Ayrıca körfeze dökülen 8 adet yağmur suyu drenaj kanalı ve sulama kanalı bulunmaktadır. Fethiye Körfezine 8 adet ana kanaldan akış var gibi görünse de, bütüncül olarak bakıldığında şehrin içinden geçen tüm kanalların bu ana kanallara bağlanarak denize döküldüğü görülmektedir.

Bu kanallardan Eşen Çayı üzerinden ayrılan kol üzerinde Hidroelektrik Enerjisi Üretim Santrali bulunmakta, bunun yanı sıra yine aynı kanal üzerinde balık üretim çiftlikleri bulunmakta ve yerleşim birimlerinin arasından geçerek tüm yüzey yıkama suları da bu kanala karışarak körfeze dökülmektedir.

Ayrıca körfeze; yağmur suyu drenaj kanalı olarak görev yapan, kendisine bağlı yaklaşık 10 adet yağmur suyu drenaj kanalının bağlı olduğu, dere üzerinde maden ocaklarının, zeytinyağı üretim tesisinin bulunduğu Murt Deresinden de akış olmaktadır. Murt Deresine her ne kadar Muğla Su ve Kanal İdaresine ait Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyunun drenajı olsa da tek drenaj noktası atıksu arıtma tesisi olmayıp bu bölgede bulunan maden ocaklarından ve işletmelerden kaynaklı drenajlarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Devlet Su İşleri tarafından ıslah edilen Murt deresi üzerinde kum tutucu sedde bulunmadığından kışın yağmur suları ile

taşınan tüm alüvyon ve sedimanlar doğrudan dereye dökülerek dere tabanında birikmeye ve tabanın yükselmesine neden olmaktadır.

Sonuç olarak; Bölgede yoğun olarak seracılık, madencilik, balıkçılık, zeytinyağı üretimi ve HES faaliyeti gösterilmektedir. Bu faaliyetler sonucu oluşan atıklar da bu kanallar ile körfeze dökülmekte olup; bu faaliyetlerden kaynaklı olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarına ne kadar kirlilik karıştığı ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunup bulunmadığı da bilinmemektedir.

Bu bağlamda;

- 1- Eşen Çayı üzerinde; su ürünleri üretimi, konusunda faaliyet gösteren tesislerinin sayısı ve üretim kapasiteleri ne kadardır?
- 2- Eşen Çayı üzerinde ne kadar su ürünleri üretimi yapılması gerektiği, Eşen çayının su ürünleri üretimi kapasitesinin ne olduğuna ilişkin yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır?
- 3- Eşen Çayı üzerinde su ürünleri üretimi faaliyet konusunda faaliyet gösteren işletmelerin son 5 yıl içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında kapasitelerini artıranların ünvanları nelerdir ?
- 4- Eşen Çayı üzerinde su ürünleri üretimi konusunda Bölgesel Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin bir çalışma var mıdır?
- 5- Eşen Çayı üzerinde faaliyet gösteren Su ürünleri faaliyet konulu tesislerinin son 5 yıl içerisinde çıkış suyu kalite standartlarının sağlanamaması nedeniyle idari yaptırım uygulanan işletme bulunmakta mıdır?
- 6- Eşen Çayı üzerinde su kalitesi izlenmesi amacıyla belirlenen numune alma noktalarının koordinatları ile bu noktalardan alınan numunelerin 5 yıllık su kalitesi analiz sonuçları nedir?
- 7- Eşen Çayı üzerinde bulunan HES'lerin son 5 yıldaki su kalitesi izlemeleriyle ilgili gerçekleştirilen su kalitesi analiz sonuçları nedir?
- 8- Fethiye Hidroelektrik Santralinin çıkış suyundan düzenli olarak su kalitesi numunesi alınıp alınmadığı, eğer alınıyorsa çıkış suyu kalitesinin sonuçları nedir?
- 9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Fethiye körfezi üzerinde bulunan tesis ve işletmelerde ve Fethiye Körfezinde son 5 yıl içerisinde su kirliliği konusunda kaç adet denetim gerçekleştirilmiştir? Yapılan denetimler neticesinde kaç adet idari yaptırım uygulanmıştır?
- 10- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son 5 yıl içerisinde Fethiye bölgesinde çevre kirliliğine sebebiyetten dolayı idari işlem uygulanan işletme var mıdır?