



**T.B.M.M.**

CUMHURİYET HALK PARTİSİ  
Grup Başkanlığı

Tarih : **31 Ekim 2019**  
Sayı : **16966**

21097

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96.maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

**Murat BAKAN**  
**İzmir Milletvekili**

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sağlık Bakanlığı'nın mülkü olan bir alanda bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iki buçuk yıl önce alanın Sağlık Bakanlığı tarafından TOKİ'ye devredilmesi sebebiyle taşınmıştır.

FETÖ'ye ait bir yurt binasına taşınan okulun öğretmenlerinin ve öğrencilerinin can güvenliği yoktur.

Okul binası tadilatına ilişkin yapılan talebe İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl gönderilen 2251664 sayılı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesi tarafından hazırlanan teknik raporda şu ifadeler yer almıştır:

“İlgili yazı gereği İzmir ili Torbalı ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne inceleme komisyonumuzca gidilip mahallinde yapılan incelemelerde idarece binanın fiziki yönden incelenerek acil çıkış kapıları başta olmak üzere erekli tadilatların yapılarak eğitim-öğretime hazırlaması istenmekte olup, komisyonumuz tarafından incelemeler sonucunda binanın bodrum+zemin+3 kattan oluşan 2 adet bitişik yapı olduğu, yangın kaçış merdivenlerinin olmadığı, katlara çıkış merdivenlerinin 500 öğrencisi bulunan yerleşkeye göre çok az olduğu (90 cm), dersliklerin 15-25 metrekaare, bina kat yüksekliğinin 2.8 (konut standardı) olduğu, bina betonarme çerçeve sisteminde çok sayıda saplama kiriş ve kısa kolon bulunduğu gözlenmiş olup fiziki koşulların düzeltilmesi ile ilgili yapılacak onarım ve tadilatların statik açıdan ve mimari açıdan sakınca oluşturacağı, binanın mevcut haliyle eğitim-öğretim amaçlı kullanılamayacağı ayrıca binanın deprem performans analizinin yapılması gerektiği tarafımızda tespit edilmiştir.”

Öte yandan Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller ve hazırlanan raporda da binanın kolonlarında sorun olduğu, “merdiven genişlikleri, korkuluk yükseklikleri ve taşıyıcı sistemin insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu okul alanına okul standartlarına uygun olmadığı” belirtilmiştir.

Ayrıca belediye raporunda şu değerlendirme yapılmıştır: “11.10.2019 tarihinde gözlemsel ön inceleme neticesinde tespit edilen aykırılıklar sonucunda, yapım yılı ve şartları nedeniyle betonarme çerçeve sisteminde çok sayıda saplama kiriş ve kısa kolon etkisi oluşturulduğu, betonarme-statik tasarım ve dizaynının konut olarak tasarlanması nedeniyle yoğun kullanıma ve hareketli yüke maruz kalan yapının ve insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu okullar için gerekli bina önem katsayısına (1.4) uygun olarak projelendirilmediğinden dolayı karot numunesi ve demir donatımın tespit edilerek yapı güvenliğinin detaylı deprem performans analizi ve statik hesaplarının can ve mal güvenliği açısından okul kriterlerini sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Öte yandan okul olarak kullanılan binanın önünde yüksek gerilim hattı olduğu, geçtiğimiz kış yüksek gerilim hattının koptuğu ve ciddi bir tehlike atlatıldığı bilinmektedir.

Ayrıca, raporlarda da belirtildiği üzere, sınıflar eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde devam edilmesini engelleyecek kadar küçük ve havasızdır.

Tüm Türkiye'deki okullarda akıllı tahta uygulamasının olduğu iddia edilirken, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde normal beyaz tahtalar öğrencilerin sınıftaki oturma düzenine göre karşılarında dahi değil, oturma yönüne paralel olarak yan duvarda durmaktadır.

Bu bağlamda;

1 – İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri, yangın merdiveni olmayan, kolonları hasarlı, konut planı ve kapasitesine göre inşa edilmiş, taşıyıcı sistemleri bir okul kalabalığına ve yoğunluğuna uygun olmayan, yapılan bilimsel incelemeler sonucuna 'okul olarak kullanılamayacağı' teknik raporlarla ispatlanmış bir binada can güvenliği olmadan eğitim-öğretime devam etmektedir. Bu konudaki açıklamanız nedir?

2 – İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenlerinin öncelikle can güvenliğinin sonra da sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamının sağlanması için gerekli altyapıya, kriterlere ve materyallere sahip bir 'okul' ne zaman tahsis edilecektir?

3 – Bina önünde daha önce kopan yüksek gerilim hattının olduğu, yangın merdivenlerinin olmadığı, bina kolonlarının hasarlı ve depreme dayanıklılık konusunda sağlam olduğuna dair bir rapor bulunmayan binada eğitim öğretime devam eden İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenlerinin başına bir felaket gelse sorumluluk kimin olacaktır?