



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: **20 Mayıs 2021**

Sayı: **31853**

45495

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Süleyman BÜLBÜL

Aydın Milletvekili

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası hakkında depreme dayanıksızlık raporu verilmiş olup bina hakkında yıkım kararı verilmiştir.

Bu kapsamda;

- 1) Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası kaç yılında inşa edilmiştir?
- 2) Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası kaç yılında hizmete açılmıştır? Söz konusu binanın yapımında kaç yıllık bir ekonomik ömür öngörülmüştür?
- 3) Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın ASTİM'de bulunan Meslek Lisesi binasına taşınma sebebi olarak depreme dayanıksız olması gösterilmiştir. Bu kapsamda yıkım kararı ne zaman verilmiştir?
- 4) Binanın depreme dayanıksız olma gerekçesi nedir?
- 5) Yapılan ölçüm raporunun detayları ne şekildedir?
- 6) İl Emniyet Müdürlüğü'nün inşa edilışinden bu yana ortalama 25 yıl geçtiği bilinmektedir. Bu kapsamda binanın henüz yeni olduğu kabul edildiğinden bina tekniğine uygun bir şekilde yapılmamış mıdır?
- 7) Eğer depreme dayanıksızlığın gerekçesi teknik eksiklikten kaynaklı durum ise binanın yapımında görev alan firma ve binanın hakedişinde imzası bulunanlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
- 8) Herhangi bir kamu zararı oluşmuş mudur?
- 9) Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının yıkılmasının masrafı ne kadardır?
- 10) Yeni inşa edilecek hizmet binası projesinin toplam maliyeti ne kadardır?
- 11) Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?