



Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Anayasanın 98 ve İçtüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Fatma Kurtulan

Mersin Milletvekili

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında reaktörü taşıyacak beton zeminde yeniden çatlakların oluştuğuna ve zeminden sızan deniz suyuna dair görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Olası bir kazada büyük bir alanı kapsayacak ve bölgede yaşamı yok etmeye varan ciddi tahribatlara sebep olabilecek Akkuyu NGS'de zeminde iki kez çatlak oluşmuş, çatlaklar beton dökülerek kapatılmıştır. Son çatlak iddialarına ilişkin Akkuyu NGS 'görüntülerin özel bir alanın bir kısmına ait olduğu' açıklaması yapmışsa da bu açıklama kamuoyunun santrale ilişkin kaygılarını gidermede yetersiz kalmıştır.

- 1- Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında reaktörü taşıyacak beton zeminde çatlak oluştuğu iddiaları doğru mudur?
- 2- Reaktörü taşıyacak beton zeminde şu ana kadar haberlere yansımayanlar da dahil olmak üzere kaç kez çatlak oluşmuştur?
- 3- Akkuyu Nükleer Güç Santrali reaktörünün oturtulacağı temeldeki çatlak reaktörde hangi etkilere sebep olacaktır?
- 4- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde meydana gelecek herhangi bir kaza veya sızıntı ne kadarlık alanı etkileyecektir?
- 5- Akkuyu Nükleer Güç Santrali sorunsuz çalıştırıldığı takdirde bile ne tür çevresel etkilere sebep olacaktır?