



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Mayıs 2021

Sayı :30824082-610 955328
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

.../.../2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat KURTULU
Bakan

EK:

-Liste (7 Sayfa)

-Cevap Yazısı (55 Adet, 133 Sayfa)

7/41406 G.K.106
7/41711 G.K.109
7/42148 } G.K.112
7/42156 }
7/42164 }
7/42731 G.K.119
7/42841 } G.K.121
7/42843 }
7/43026 - 7/43027 } G.K.123
7/43029 }
7/43036 - 7/43041 }
7/43160 G.K.125

7/43222 } G.K.126
7/43224 - 7/43225 }
7/43326 }
7/43429 - 7/43430 } G.K.128
7/43432 - 7/43433 }
7/43435 - 7/43436 }
7/43440 }
7/43580 - 7/43584 G.K.129
7/43638 G.K.131
7/43708 } G.K.134
7/43713 }

7/43817 - 7/43818 } G.K.136
7/43820 }
7/43825 - 7/43828 }
7/43966 - 7/43968 } G.K.137
7/43972 }
7/44176 } G.K.139
7/44271 }
7/44276 }
7/44315 } G.K.142
7/44438 }
7/44505 - 7/44506 G.K.1



**GİRESUN MİLLETVEKİLİ
SAYIN NECATİ TİĞLİ'NİN
TBMM 7/43972 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Giresun'da 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde meydana gelen taşkın afetinde yaşanan can kaybı ve büyük maddi kayıp ardından, tüm uyarılarımıza rağmen, 6 Kasım 2020 günü meydana gelen yeni bir taşkınla, daha önce 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinası operatörünün yaşamını yitirdiği ve halen bulunamadığı Harşıt Çayı üzerindeki çöken menfezin yerine köprü yapım çalışmasını yürüten iş makinaları, arabaları ve şantiyesi suya kapılarak sürüklenmiş ve işçiler son anda kurtulmuştu.

23 Ağustos 2020 sel felaketinde bazı Hidroelektrik Santrallerinin (HES) tahrip olduğu, bazılarının aşırı suyu tahliye için kapaklarını açtığı, bunun da derelerin debisini artırarak suyun tahribatını tetiklediği görülmüştü.

Dağlık arazideki ormanları yok eden HES'ler, taş ocakları, dere yataklarındaki kum/çakıl ocakları, dağ yolu yapım tekniğine uyulmadan yapılan yollar, ormanlardaki aşırı miktartlı kesimler, yüksek yağışın ardından çamur seline dönüşmesiyle birlikte yaşadığımız afetlerin meydana getirdiği zararı daha da artırmaktadır. Yine dere yataklarının beton kanallara alınıp, taşkın alanına bina, tesis yapılması da sellerin etkisini ve zararının artmasına sebep olduğu uzmanlar tarafından defalarca dile getirilmiştir.

Son olarak 5 Nisan 2021 tarihinde Giresun Merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde Aksu Deresi üzerinde yağışla birlikte yükselen debi sonucu HES kapaklarının açılarak su tahliyesi yapılması üzerine, dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçi kardeşin akıntıya kapıldığı, birinin vatandaşlar tarafından kurtarılırken 20 yaşında olan küçük kardeşin ise hayatını kaybettiği görüldü.

Yüksek yağış ile gelen sel suları, HES bendinin kapaklarının açılması ile daha da artıp, hızlanarak can ve mal kaybına sebep olmaktadır.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "Giresun ili taşkın tehlike alanlarının belirlenmesi" çalışması kapsamında, 23 Ekim 2013'de danışmanlık hizmeti ihalesi 820 bin TL bedelle NFB Mühendislik şirketine, 12 Haziran 2017 tarihinde 2. kısım başlığıyla yapılan ikinci ihalenin, 232 bin TL bedelle Floodis Mühendislik şirketine verildiği, Giresun İlinde taşkın riski bulunan vadi ve dere güzergahlarının ayrıntılı risk haritasının çıkarıldığı görülmektedir.

Buna ilişkin olarak;

- 1- Giresun Duroğlu Beldesinde 20 yaşında genç bir işçinin ölümüne sebep olan ihmaller zincirine ilişkin hangi tespitler yapılmıştır?



- 2- Bahse konu HES'de göl depolama su seviyesini izleme imkânı sağlayan ölçüm sistemi bulunmakta mıdır? Taşkınları öteleyerek düşük debide yatağa bırakma yerine önünde yer alan vadide büyük tahribat yaratacak şekilde HES uygulamalarının ani ve yüksek miktarda yağışlarla birlikte bölge için artık büyük tehdit meydana getirdiği araştırılarak gerekli tedbirleri almayı düşünüyor musunuz?
- 3- 2013 ve 2017 yıllarında Giresun'da iki kısımda taşkın tehlike alanlarının belirlenmesine yönelik çalışma ardından buna yönelik gerekli önlemler neden alınmamıştır?
- 4- Giresun'da mevcut ve yapımına devam edilen HES'lerin yarattığı tahribat incelenmeli, riskli görülenler durdurulmalı ve ıslah edilmesi için bir çalışma neden yapılmıyor?

CEVAPLAR:

Önergede belirtilen hususlara ilişkin bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.