



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610 —8611 610
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

25 Ocak 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ÖZHASEKİ
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

7/4842
GK 18

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
TBMM 7/4842 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi Yalakdere Mahallesiindeki içme suyu şebekesi hattı, mahalle belediye statüsünde olduğu dönem yapılmış, aradan geçen uzun bir zaman boyunca ise hiç yenilenmemiştir. Ayrıca şebeke suyu hattı eski olduğu için zaman içinde yıpranmış olduğundan günümüzde ise önemli miktarda su kaçağı meydana gelmektedir. Çünkü depodan eksilen suyla, mahalledeki kullanılan su miktarı birbirini tutmamaktadır.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1-Yalakdere Mahallesiindeki içme suyu şebeke hattının tamamen yenilenmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması planlanmakta mıdır? Planlanmaktaysa ne zaman çalışmalar başlayacaktır? Planlanmıyorsa eğer gerekçesi nedir?

2-Mahalleye içme suyu sağlayan su deposunun temizliği ve su geçirmezliği ne sıklıkla kontrol edilmektedir?

3-Depodaki su ile kullanılan su miktarı arasındaki farkın sebebi nedir? Senede ne kadar miktarda su şebekeden kaybolmaktadır?

CEVAP

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide; Yalakdere içme suyu deposunun 200m³ hacimli olduğu, 2013 yılında yapımının tamamlanarak devreye alındığı, Semetler İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılan içme suyuyla beslendiği ve Yalakdere Mahallesiyle civar mahallelere hizmet verdiği, Deponun temizliğinin düzenli aralıklarla yapıldığı, son olarak 2022 yılı sonunda temizlik işleminin gerçekleştirildiği, 2013 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan içme suyu depo haznesinde sızıntıya bağlı su kaybı bulunmadığı, söz konusu deponun Merkezi Denetim ve Veri Toplama Merkezi (SCADA) sistemine bağlı olduğu ve uzaktan kontrol edilerek şamandıra yardımı ile taşmasının önüne geçildiği,

İçme suyu iletim ve şebeke hatlarında hattın yaşına ve buna bağlı oluşan arızalar sebebiyle su kaybı yaşanabildiği, Kocaeli ili genelinde 2004 yılında %72 seviyesinde olan kayıp su oranının, yapılan çalışmalar ile 2022 yılı sonu itibariyle %25 seviyesine indirilmesinin sağlandığı, kayıp kaçak oranının daha da aşağı seviyelere düşürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.