



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 6756
Tarih : 16.03.2024



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki tarafından Anayasanın 98 'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 'ncı ve 99 'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLIOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Basında yer alan bilgide :“İSU Genel Müdürlüğü’ne ait binanın hazırlanan “Depreme yeterlilik” raporunun “Bina risklidir” şeklinde çıktığı iddia ediliyor. İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde eski Seka alanının girişinde, D-100 karayolu kenarında bulunan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’ne ait binanın hazırlanan “Depreme yeterlilik” raporunun “Bina risklidir” şeklinde çıktığı iddia ediliyor. İbrahim Karaosmanoğlu’nun Büyükşehir Başkanlığı döneminde SEKA’nın eski Genel Müdürlük binasının yerinde inşa edilen söz konusu bina, 6 Şubat depremi sonrasında bütün kamu binaları gibi incelemeye alındı. Bina ile ilgili rapor resmen kamuoyuna açıklanmadı. Ancak sızan bilgilerde binanın ağır risk taşıdığı yolunda rapor çıktığı belirtiliyor. Yüzlerce kişinin çalıştığı, her gün yüzlerce kişinin girip çıktığı bina ile ilgili raporun Büyükşehir belediyesi tarafından bir an önce kamuoyuna açıklanması ve eğer rapor gerçekten binanın riskli olduğunu ortaya koyuyorsa bu konuda gerekenin yapılması isteniyor.” ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2- İSU Genel Müdürlüğüne ait bina için hazırlanan Depreme yeterlilik belgesinin detayları nelerdir?
- 3- Eğer iddialar doğru ise Depreme yeterlilik raporunda Bina risklidir sonucu çıkmasına rağmen bu durum neden kamuoyundan gizlenmiştir?
- 4- Eğer bu iddialar doğruysa İSU binası tehlikeli olmasına rağmen neden boşaltılmamıştır?
- 5- İddialar doğru ise İSU binasında çalışan ve oraya giden vatandaşların can güvenliği için ne tür önlemler alınıyor?