



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-10341774
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

02 Eylül 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/10515 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVABI**

SORULAR

Basında yer alan bilgide:" Körfez Kent'te İSU'nun çalışma yaptığı alandaki çukura otomobil düştü. Körfez ilçesi Körfez Kent Konutlarının bulunduğu alanda bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İSU'nun çalışma yaptığı alandaki çukura.....plakalı otomobil düştü. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolde çıkan araç İSU'nun sondaj çukuruna düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevre sakinleri İSU'nun yeteri kadar önlem almadığını söyleyerek kazanın olması normal, yarın bir gün yeni bir kaza haberi duyarsanız da şaşmayın ifadelerin kullandılar." ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

- 1) 1 - Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2) İSU meydana gelen kaza öncesi çalışma alanında ne tür önlemler almıştır?
- 3) Yeni kazaların önlenmesi için İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alanda ne tür önlemler almayı düşünüyor?
- 4) Konuyla ilgili açılmış bir soruşturma var mı? Açılmış bir soruşturma varsa akıbeti ne durumdadır?

CEVAP

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan cevabi bilgide;

Söz konusu kazının, debi kontrol odası imalatı için yapıldığı, imalatın seyir halindeki aracın güzergâhında değil tali yolda yapıldığı, sürücünün ana yolda kontrolünü kaybederek kazı alanına düşerek yaralandığı, kazı alanının kazaya sebebiyet vermediği,

Meydana gelen kaza öncesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde belirlenen gerekli güvenlik önlemlerin (reflektör, duba, file, tabela vb) alındığı,

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU)Genel Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarının, 6331 sayılı Kanuna göre iş sağlığı ve güvenliği personeli tarafından düzenli olarak denetlendiği, İSU Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu nedenle soruşturma açılmadığı,

belirtilmiştir.