



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: **14 Ağustos 2024**
Sayı: **6273**

15366

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Gökhan ZEYBEK

İstanbul Milletvekili

21 Mayıs 2024 tarihinde yazılı olarak cevaplanmasını istediğim soru önergem 13 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla cevaplanmamıştır. Bölge halkının mağduriyetinin görülmesi ve konuyla ilgili acilen bir önlem alınması gerekmektedir.

Harşit çayı üzerinde, Gümüşhane il sınırları içinde yer alan Kürtün Barajı ve HES, 1986-2002 yılları arasında DSİ tarafından inşa edilmiş ve santral 2003 yılında devreye alınmıştır. Barajın yapılması ile birlikte daha önce Karaçukur yakası ve Araköy yakasını bağlayan çifte köprüler barajın altında kalmıştır. Yukarı Kürtün Gurup yolu üzerinde yer alan, “Sapmaz (Geleva), Aktaş, Yukarıkaradere, Beytarla, Tilkicek, Ekinciler, Arpacık, Yaylalı, Söğüteli, Sarıbaba, Kuşluk, Göndere, Eğrigüney, Akçal, Kızılcıatam, Beşir, Elmalı, Gürgenli, Demirciler ve Gündoğdu” köyleri Köprünün sular altında kalmasından en çok mağdur olan köylerdir.

Bu baraj yapıldıktan sonra 2004 yılında Araköy köylüleri, Kürtün Baraj Gölü’nün etrafından dolaşmak yerine kendi imkanlarıyla asma köprü yapmışlardır. Yapılan bu asma köprü sayesinde köylerin ilçe ile olan mesafesi 20 kilometreden 5 kilometreye inmiştir. Asma köprünün 25 Haziran 2009 tarihinde doğal afet nedeniyle halatı düşmüş ve bir vatandaş baraj gölüne düşerek hayatını kaybetmiştir.

Bunula birlikte Yukarı Kürtün Grup Yolu üzerinde, Kürtün Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) kaynaklı toprak kaymaları yaşanmaktadır. Göl yapım alanının heyelanlı bölge olması ve toprak yapısının uygun olmaması nedeniyle yerleşim yerlerinin sular altında kalma tehlikesi bulunmaktadır.

Konuyla ilgili DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 2003 yılında rapor hazırlatmıştır. Jeoloji Yüksek Mühendisi Necip İba ve Jeoloji Mühendisi Güven Kutlu tarafından hazırlanan raporda Deprem Araştırma Dairesi’nin hazırlamış olduğu Depremsellik Haritasına göre inceleme alanının 3. derece deprem bölgesi olduğu belirtilmiştir. Raporda Baraj yerinde görülen en yaşlı birim Kretase yaşlı kireçtaşı ve volkanikler olduğu ve kireçtaşı ve volkanikler Granodiyorit batolitinin yerleşiminden etkilenmiş, orijinal durum ve dayanımlarını kaybettikleri belirtilmiştir.



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

15366

Buna göre:

- 1- 2003 yılında üretime başlayan Kürtün HES Baraj Gölü'nün yapımı sırasında su altında kalan Gümüşhane Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesini Yukarı Kürtün Grup köylerine ve Torul Demirkapı Grup Köylerine bağlayan köprünün yapımı bakanlık veya DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programına alınacak mıdır? Alınacaksa ne zaman alınacaktır?
- 2- Barajın neden olduğu toprak kayması ile ilgili en güncel rapor DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında hazırlanmıştır ve bu tarihten itibaren herhangi bir önlem alınmamıştır. Bu durumla ilgili güncel herhangi bir tespit-önlem raporu hazırlanacak mıdır?
- 3- Yukarı kürtün grup yolu her geçen gün baraj gölüne kaymaktadır. Dolgu yapılmak suretiyle yaratılan geçici çözümler dışında bölge halkının yaşadığı mağduriyeti çözmek için ne yapılması planlanmaktadır? Bu durumun tespiti için DSİ Genel Müdürlüğü ne zaman rapor hazırlayacaktır?