



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: 26 Ocak 2024
Sayı: 3420

8960

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 02.01.2024

Deniz Yavuzylmaz
Zonguldak Milletvekili

Çaycuma ilçesini Filyos beldesine bağlayan karayolunun Temenler köyü girişinde, karayolunun üzerine gerçekleştirilen beton yağmur kanalı çalışması, 03 Aralık 2023 tarihinde ağır yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasına neden olmuştur.

Çaycuma istikametinden Filyos istikametine seyreden Fikret Koçaklı idaresindeki araç gece 01.00 sularında çalışma nedeniyle açılan kanala düşmüş, kazada sürücü ölümden dönerken, otomobili ise hurdaya dönmüştür.

Olayın ardından kaza bölgesinden çekilen fotoğraflar, video kayıtları, görgü tanıklarının ifadeleri, çalışmanın yapıldığı bölgede karayolu trafik güvenliğinin sağlanması yönünden gerekli tedbirlerin alınmadığını, kazaya adeta davetiye çıkartıldığını ortaya koymuştur.

Bu bağlamda;

1. Söz konusu karayolunda yapılan çalışmanın mahiyeti ve akıbeti nedir? Çalışma hangi kurum tarafından yapılmış ve/veya yaptırılmıştır?
2. Yaşanan kazayla ilgili olarak görevli kurumlar ve sorumlular hakkında yapılan bir inceleme bulunmakta mıdır? Söz konusu olayla ilgili bir soruşturma yapıldı ise sonucu ne olmuştur?
3. Yaşanan kazayla ilgili olarak kazazede tarafından görevli kurumlar ve sorumlular hakkında açılan bir dava veyahut şikâyet bulunmakta mıdır? Söz konusu dava ve şikâyetlerin sonucu ne olmuştur?
4. Kazanın yaşandığı çalışma mahallinde, işin sahip veya sahipleri tarafından, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatların gerektirdiği biçimde güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? Çalışma sahası görevli kurumlarca olay öncesinde gereğince denetlenmiş midir?
5. Kazanın yaşandığı ve aydınlanmanın olmadığı karayolunda seyir güvenliği için yeterli ışıklı trafik elemanlarının, gerekli ikaz levhaları ve işaretlerinin bulunmamasının nedeni nedir?