



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : 21 Mayıs 2024

Sayı : 5026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

12357

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Gökan ZEYBEK

İstanbul Milletvekili

Harşit çayı üzerinde, Gümüşhane il sınırları içinde yer alan Kürtün Barajı ve HES, 1986-2002 yılları arasında DSİ tarafından inşa edilmiş ve santral 2003 yılında devreye alınmıştır. Barajın yapılması ile birlikte daha önce Karaçukur yakası ve Araköy yakasını bağlayan çift köprüler barajın altında kalmıştır. Yukarı Kürtün Gurup yolu üzerinde yer alan, “Sapmaz (Gelevara), Aktaş, Yukarıkaradere, Beytarla, Tilkicek, Ekinciler, Arpacık, Yaylalı, Söğüteli, Sarıbaba, Kuşluk, Göndere, Eğrigüney, Akçal, Kızılcıdam, Beşir, Elmalı, Gürgenli, Demirciler ve Gündoğdu” köyleri Köprünün sular altında kalmasından en çok mağdur olan köylerdir.

Bu baraj yapıldıktan sonra 2004 yılında Araköy köylüleri, Kürtün Baraj Gölü’nün etrafından dolaşmak yerine kendi imkanlarıyla asma köprü yapmışlardır. Yapılan bu asma köprü sayesinde köylerin ilçe ile olan mesafesi 20 kilometreden 5 kilometreye inmiştir. Asma köprünün 25 Haziran 2009 tarihinde doğal afet nedeniyle halatı düşmüş ve bir vatandaş baraj gölüne düşerek hayatını kaybetmiştir.

Bunula birlikte Yukarı Kürtün Grup Yolu üzerinde, Kürtün Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) kaynaklı toprak kaymaları yaşanmaktadır. Göl yapım alanının heyelanlı bölge olması ve toprak yapısının uygun olmaması nedeniyle yerleşim yerlerinin sular altında kalma tehlikesi bulunmaktadır.

Konuyla ilgili DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 2003 yılında rapor hazırlatmıştır. Jeoloji Yüksek Mühendisi Necip İba ve Jeoloji Mühendisi Güven Kutlu tarafından hazırlanan raporda Deprem Araştırma Dairesi’nin hazırlamış olduğu Depremsellik Haritasına göre inceleme alanının 3. derece deprem bölgesi olduğu belirtilmiştir. Raporda Baraj yerinde görülen en yaşlı birim Kretase yaşlı kireçtaşı ve volkanikler olduğu ve kireçtaşı ve volkanikler Granodiyorit batolitinin yerleşiminden etkilenmiş, orijinal durum ve dayanımlarını kaybettikleri belirtilmiştir.

Buna göre:

- 1- 2003 yılında üretime başlayan Kürtün HES Baraj Gölü’nün yapımı sırasında su altında kalan Gümüşhane Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesini Yukarı Kürtün Grup köylerine ve Torul Demirkapı Grup Köylerine bağlayan köprünün yapımı bakanlık veya DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırım programına alınacak mıdır? Alınacaksa ne zaman alınacaktır?

- 2- Barajın neden olduđu toprak kayması ile ilgili en g¼ncel rapor DSİ Genel M¼d¼rl¼ğ¼ tarafından 2003 yılında hazırlanmıştır ve bu tarihten itibaren herhangi bir ¼nlem alınmamıştır. Bu durumla ilgili g¼ncel herhangi bir tespit-¼nlem raporu hazırlanacak mıdır?
- 3- Yukarı k¼rt¼n grup yolu her ge¼en g¼n baraj g¼l¼ne kaymaktadır. Dolgu yapılmak suretiyle yaratılan ge¼ici ¼z¼mler dıřında b¼lge halkının yařadığı mağduriyeti ¼zlemek i¼in ne yapılması planlanmaktadır? Bu durumun tespiti i¼in DSİ Genel M¼d¼rl¼ğ¼ ne zaman rapor hazırlayacaktır?