



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-10672222
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

09 Ekim 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/8701 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR

Basında yer alan bilgide: "Kartepe Sakıp Sabancı Köprüsü karşısındaki derede yapılan ıslah çalışmasında 6 aydır bir ilerleme sağlanmadığını belirten vatandaşlar, dere yatağına giren toprak ve yıkılan dere yatağı duvarının olası bir yağışta sel baskınlarına neden olabileceğini belirtti. Çalışmanın çok plansız gittiğini iddia eden vatandaşlar, "Dere ıslah çalışmasında 6 aydır bir ilerleme sağlanmıyor. Bu süreç içinde derenin kenarına yapılan duvar da yıkıldı ve derenin içi toprak ve duvarın betonları ile doldu. Şu anda sağanak bir yağmur yağsa ya da Kartepe'nin karları erise buraya gelen sular geri tepecek ve bölgede sel baskım yaşanacak. Bu konuda çalışma yapılmasını ve sorun yaşanmadan bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz" ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

- 1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2- Eğer iddialar doğruysa 6 aydır deredeki çalışmalar neden bitirilmiyor?
- 3- Yeni yapılan duvarın yıkılma sebebi nedir?
- 4- Dereye dolan toprak ve beton duvar parçalarının temizlenme ve düzenlenmesi işini ne zaman tamamlamayı planlıyorsunuz?
- 5- Derede olası bir sel felaketi için ne tür önlemler alıyorsunuz?

CEVAP

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre;

Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesinde ve Gülümser Sokakta başlatılan dere ıslah çalışmalarının tamamlandığı, eski menfezin kesitinin 8.00x3.00 metretül ebatlarında yeniden inşa edildiği, mevcut durumda derede yapılan çalışmalar sonrası su baskını yaşanma riskinin kalmadığı belirtilmiştir.