



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 4635

Tarih : 28.02.2024



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

9960

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Basında yer alan bilgide; "Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile İstasyon Mahallesi arasındaki üst geçidin içler acısı hali vatandaş tedirgin ediyor. Yeni yapılan üst geçidin boyalarının eksik olması ve paslı gözükmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kısa sürede pas tutan üst geçit hakkında konuşan vatandaşlar "Yapılan işler denetlenmiyor mu? Zemin hazırlığı yapılmadan, astar boya yapılmadan boya yapıldığı için hemen paslandı" ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1) Yukarıda yer alan iddialar doğru mudur?
- 2) Üst geçit yeni yapılmış olmasına rağmen neden paslandı?
- 3) Kocaeli'ndeki üst geçitler ne sıklıkla denetleniyor? Son denetlemede elde edilen verileri paylaşır mısınız?