



7/8862
GK 95

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 73199FB5-AAAD-4E35-9FE4-4AB865C118FC Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için:Hazım YILDIZ Şef
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr Telefon No:(312) 203 20 92 E-Posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr



T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN ADNAN ŖEFİK ÇİRKİN'İN
7/8862 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Amik Ovası arazisinin; düşük eğimli ve çukur bir yapıya sahip olması nedeniyle, tarım arazilerinde yağışlı dönemlerde yer yer yüzeysel sular birikmektedir. Yaşanan bu tür hadiseler yol yapım çalışmalarından kaynaklanmamaktadır.

Karayolları Teknik ekiplerince yerinde yapılan incelemelerde; menfezlerin yarı dolu kapasite ile verimli bir şekilde çalıştığı, memba tarafından geriye doğru su kabarmasının ve nehir yatağından tarım arazilerine taşma ve sızıntının olmadığı tespit edilmiştir.

Demirköprü Mevkiinde ise; arazilerin sınır ayrımlarının taş ve molozlar ile tahkim edilmesinden dolayı biriken sular nehir yatağına ulaşamamaktadır.

Bahse konu tespitler fotoğraflarla kayıt altına alınmış olup Amik Ovasında önceki yıllara ait tarım arazilerinin su altında kalması ve yer yer yağışların fazla olduğu yıllarda feyezanların yaşandığı ve buna mukabil hasara neden olduğuna ilişkin gazete haberleri ile birlikte rapor edilmiştir.