



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 14764613
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

7/28325 Gk 165

7/31762 Gk 11

29 Ocak 2026

7/34716 - 34717

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gk 23

Milletvekilllerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

7/35228 Gk 30

7/35462 Gk 32

7/36012 Gk 41

7/36221 Gk 43

7/36550 - 36551
Gk 45

7/36643 Gk 50

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/28325 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Basında yer alan bilgide; "Bugün Kocaeli İzmit SEKA Devlet Hastanesi Semt Polikliniği'nde süren yıkım çalışmaları sırasında, bir beton parçasının trafoya düşmesi nedeniyle mahallede elektrik ve internet bağlantısı kesildi. Geçtiğimiz hafta yıkımına başlanan SEKA Devlet Hastanesi Semt Polikliniği'nde bugün bir kaza yaşandı. Cumhuriyet Bulvarı civarında sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında, Naci Girgin Sokak'taki bir trafoya beton parçası düştü. Olayın ardından bölgede elektrik ve internet kesintisi meydana geldi. Bu nedenle sokaktaki birçok iş yeri kepenk açamadı. Esnaf, hizmetlerin yeniden sağlanmasını beklerken SEDAŞ ekiplerinin arızayı gidermek yıkımın başında bekleyip onarıma devam ediyor." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

1-Basında yer alan iddialar doğru mudur?

2-Hastanenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır?

3-Kepenk açamayan esnafın ticari kaybının karşılanması için Bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?

CEVAP

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide; Soru önergesinde bahsi geçen binanın yıkımına ilişkin olarak 23.00-06.00 saatleri arasında yapıldığı, yıkımla ilgili gerekli diğer önlemlerin alındığı, ancak taşınması mümkün olmayan trafonun çelik korumalara rağmen zarar gördüğü ve sonuç itibarıyla kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı, bu süre zarfında jeneratör aracılığıyla elektrik temin edildiği belirtilmiştir.