



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 06/08/2025 14:49
Sayı: E-120.07.03-1677971



2025 AİLE YILI

7/29600
GK 185

Sayı : E-44697349-610-2920771
Konu : Diyarbakır Milletvekili Sayın Ceylan
AKÇA CUPOLO'nun yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.06.2025 tarihli ve E-43452547-120.07-1652581 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Ceylan AKÇA CUPOLO'nun 7/29600 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN CEYLAN AKÇA CUPOLO'NUN
7/29600 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

15.03.2023 tarihinde Ŗanlıurfa ilinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Karayolları Genel M¼d¼rl¼ğ¼n¼n (KGM) sorumluluk alanında bulunan ve hasar g¼ren Bozova-Hilvan yolundaki Karakuyu ve B¼y¼kçay k¼pr¼leri yeniden yapılarak trafięe açılmıştır. Ŗanlıurfa-Mardin yolundaki Sırrın K¼pr¼s¼ ve (Ŗanlıurfa-Akçakale) Ayrım-Yardımcı yolundaki Karak¼y K¼pr¼s¼'nde de yapım çalıŖmaları devam etmektedir. Ayrıca Ŗanlıurfa DSİ 15. B¼lęe M¼d¼rl¼ğ¼nce Ŗanlıurfa ilimizde selden etkilenme riski bulunan 10 adet sanat yapısı yeniden boyutlandırılarak kapasitesinin y¼kseltilmesi i¼in projelendirilmiştir. S¼z konusu sanat yapılarının 2 adedi tamamlanmış olup dięer sanat yapılarında çalıŖmalar devam etmektedir.

T¼rkiye genelinde son beŖ yılda sel ve heyelan hasarları m¼cadele çalıŖmaları kapsamında; 2020 yılında Giresun, 2021 yılında Artvin, Rize, Kastamonu, Sinop ve Bartın, 2023 yılında Bolu, D¼zce, Zonguldak, Bartın, Karab¼k, Ordu, Giresun ve Erzincan illerimizdeki KGM sorumluluk ağındaki k¼pr¼ ve menfezlerde oluŖan hasarların bakım, onarım veya yeniden yapım işleri tamamlanmıştır.

“G¼r¼nt¼ Tabanlı Bilgi Y¼netim Sistemi” ile takip edilen sanat yapılarında; oluŖabilecek hasar ve bozulmaların erken teŖhis edilerek zamanında m¼dahale edilebilmesi ve bu sayede yol yapısı ile ulaŖım g¼venlięini tehlikeye d¼Ŗ¼rebilecek durumların engellenebilmesi i¼in teknik muayene ve kontrolleri ile koruyucu d¼zeltici bakım onarım işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.

Yapılan k¼pr¼, menfez ve dięer sanat yapılarının projelendirilmesinde hidrolik yaęışların Q500 debi deęerlerine g¼re boyutları revize edilmekte, yapılan yeni çalıŖmalarla da mevcuttaki k¼pr¼ ve menfezlerin boyutları b¼y¼t¼lmektedir. Yol g¼zergahına paralel olan dere yataklarında ise; ilgili Kurumlarla ve DSİ Genel M¼d¼rl¼ğ¼ ile g¼r¼Ŗ¼lerek dere yataklarının d¼zenlenmesi, kesitlerinin uygun hale getirilmesi ve tersip bendleri gibi enerji kırıcı yapıların projelendirilerek yapılması i¼in gerekli tedbirler alınmaktadır.

Diyarbakır ili Bismil ilçesi Çakıllı k¼y¼nde sel suları sebebiyle zarar g¼ren k¼pr¼ ise, KGM sorumluluęundaki yol ağında yer almamaktadır.