



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı :30824082-610 - 13146504
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

28 Temmuz 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)

**AYDIN MİLLETVEKİLİ
SAYIN SÜLEYMAN BÜLBÜL'ÜN
TBMM 7/24806 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

Aydın ili Germencik ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santralinin, Bozköy yolu üzerinde Hıdırbeyli Göleti'ni besleyen Çamköy Çayı'na kimyasal akışkan döküldüğüne ilişkin görüntüler basında yer buldu. Görüntülerde, tarımsal sulamada kullanılan göletin etrafına bırakıldığı iddia edilen atıklardan duman çıktığı görüldü. Tarımsal üretimin yapıldığı bölgede, atıkların doğaya bırakılması halkta ciddi bir endişe uyandırmaktadır.

Bu bağlamda;

1-Söz konusu gölet etrafındaki görüntülere ilişkin bakanlığınıza herhangi bir ihbar/şikayet ulaştı mı? Ulaştıysa atıklara ilişkin hangi denetimler yapılmıştır? Cezai işlem uygulanmış mıdır? Şayet denetim yapılmadıysa gerekçesi nedir?

2-Aydın ili ve ilçelerinde son beş yılda ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla- kanser vakalarının sayısı kaçtır?

3-Aydın ili ve ilçelerinde jeotermal enerji santrallerine bağlı olarak kanser artış oram tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse hangi önlemler alınmaktadır?

CEVAP

Söz konusu jeotermal santralinden alıcı ortama akışkan deşarjı olduğunu belirten ihbara istinaden Bakanlığımız Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yerinde denetim gerçekleştirilmiş olup, denetim esnasında jeotermal santralden, santral ile yol arasındaki araziye akışkan deşarjının olduğu görülmüş, bu akışkandan yetkili laboratuvar tarafından numune aldırılmış ve numune sonucunun deşarj standartlarını sağlamaması sebebiyle 2872 sayılı Çevre Kanununu kapsamında gerekli idari yaptırım uygulanmıştır.