





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜLDEREN VARLI'YE AİT 7/42817 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Meydanboğazı Göleti, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) envanterinde bulunmamakta olup Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğundadır.

Ancak, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 26.02.2026 tarihli ve 245080 sayılı yazısı ile bahse konu göletle ilgili hususların değerlendirilmesi amacıyla teknik destek talep etmiştir.

Van Erciş Meydan Boğazı Göleti'nde, 22.05.2026 tarihinde DSİ 17. Bölge (Van) Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli tarafından ortak bir inceleme gerçekleştirilmiştir.

Gölete ait herhangi bir proje veya teknik rapora ulaşılamadığından, göletin tasarım kriterleri ile imalatı kullanılan dolgu malzemesinin kalite yönünden uygunluğu net olarak bilinmemektedir.

Yapılan saha tespitlerinde, gövde dolgusu üzerinde oturmalar ve gövde mansabında su çıkışları gözlemlenmiştir. Ayrıca, gövde dolgusunun mansap şevlerinde meydana gelen deformasyonlar nedeniyle yer yer kesit daralmaları olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, detaylı bir değerlendirme yapılabilmesi adına inceleme alanında temel sondaj çalışmaları yürütülerek zemin parametrelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Gövde imalatında kullanılan dolgu malzemesinden numuneler alınarak malzemenin uygunluğu araştırılmalı ve şev stabilite analizleri yapılmalıdır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilecek veriler doğrultusunda iyileştirme projesine başlanmalıdır. Rezervuar alanında depolanan su miktarı da dikkate alınarak, mevcut yapının iyileştirilmesi veya farklı bir aks yeri seçilerek yeni bir proje hazırlanması alternatifleri değerlendirilmektedir.

Meydan Boğazı Göleti'ne ilişkin DSİ 17. Bölge (Van) Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik inceleme raporu, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.