



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 16/02/2026 14:59
Sayı: E-120.07.03-1800320



7/38849
SK 85

Sayı : E-44697349-610-3395305

Konu : Antalya Milletvekili Sayın Aykut
KAYA'nın Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15.01.2026 tarihli ve 43452547-120.07.04-1778844 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Sayın Aykut KAYA'nın 7/38849 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A0E80939-AAB8-48E3-B3E0-089B56AC8DDD

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurcan GÜMÜŞ
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni

Telefon No: (312) 203 13 66





T.C.
ULUŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AYKUT KAYA'NIN
7/38849 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Çubukbeli geçidinin yer aldığı Kızılkaya-Antalya güzergahı 48 km uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Kızılkaya-Antalya Yolu ihalesi kapsamında yer alan Çubukbeli Tüneli 2.280 m uzunluğunda çift tüp olarak projelendirilmiş olup bugüne kadar sol tüpte 808 m kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konu tünelin, iş programı ve bütçe imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Çubukbeli Tüneli'nin projelendirme sürecinde; kurum görüşleri ve ilgili mevzuatlar ile trafik güvenliği kriterleri, mevcut ve hedeflenen trafik hacim analizleri, topoğrafik yapı, yerleşim alanları, zemin yapısı, arazi kullanım özellikleri, doğal ve kültürel sit alanları, ekolojik denge, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirler gibi birçok faktör değerlendirilmektedir. Tünelin yapım aşamasında Kırkgöz ve çevresindeki yeraltı su kaynaklarında herhangi bir zarar gözlenmemiştir.