



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI
Sayı : 20340
Tarih : 13.10.2026



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

50931

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Kocaeli Valiliği tarafından paylaşılan duyuruda; “İlimiz Derince İlçesinde faaliyet gösteren bir liman işletmesi tarafından alıcı ortama atıksu deşarjı yapıldığı yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ulaşan ihbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personellerince 30.09.2026 tarihinde tesiste denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde; kimyasal depolama tanklarının yıkanması sırasında oluşan atıksuların tank içerisinde bulunan kör kanallarda toplandığı, buradan IBC tanklara alınarak lisanslı atık taşıma araçları vasıtasıyla, tehlikeli atık geri kazanımı konusunda Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesise gönderildiği ve söz konusu atıkların gönderimine ilişkin belgelerin mevcut olduğu, denetim esnasında tesisten alıcı ortama herhangi bir kontrolsüz atıksu deşarjı yapılmadığı tespit edilmiştir. Çevremizin kirlenmemesi için denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1) Kimyasal tankların yıkama suyu olarak gönderildiğini iddia edilen IBCler soru önergesinin verildiği tarihten itibaren son 1 yılda nerelere gönderilmiştir? Gönderilen IBClerin sayısı kaçtır?
- 2) Gönderilen IBClerin sıvı yük operasyonunda çekilen fotoğrafları incelendi mi? Eğer incelendiyse gönderilen maddeler nelerdir?

TBMM Halkla İlişkiler Binası
2. Kat, 2 Nolu Banko Oda: F214 Bakanlıklar/Ankara
Tel.: +90 (312) 420 63 86 - 87 Faks: +90 (312) 420 24 82

- 3) A ve B tank sahası içerisindeki kanallardan örnek alınıp kimyasal veya kimyasal bulaşık su analiz edilip raporlandı mı? Eğer analiz edilerek raporlandıysa çıkan sonucu paylaşabilir misiniz?
- 4) Denetlemeler sırasında sıvı yük operasyonlarının hepsinde tutulan tank yıkama hazırlık tutanakları incelendi mi?
- 5) Her tank yıkamasında kaç adet IBC atık kimyasallı su çıkar? Son 1 yıl içerisinde kaç ton kimyasal ve kaç adet IBC'nin bertaraf edildiği tutanaklar ile sabit midir?
- 6) Denetim sırasında tankların yıkama belgeleri incelendi mi? Kullanılan solüsyon ve solüsyon kimyasal karışık suyun nereye depolandığı belgelendi mi? Resimli belgeli analiz raporu mevcut mudur?
- 7) Tank yıkaması sırasında solüsyonun arınması için ilk yıkamada yıka boşalt yapılırken çıkan kimyasal bulaşık solüsyonlu suları nereye atılmaktadır? Sulama kanallarının denize bağlantısı olup olmadığı Bakanlığınız tarafından tespit edildi mi?
- 8) Denetlemelerde A ve B tank sahası içerisindeki tankların dibindeki küçük çukurlardan numune alındı mı? Eğer alındıysa analiz sonucunu paylaşabilir misiniz?
- 9) Sıvı Yük içerisindeki koridorun sonunda bulunan ve direkt yağmur suyu kanalına tahliye edilen çamur pompasından ve sudan numune alınıp analiz edildi mi? Koridordaki tüm kimyasallın bu çukura gittiği buradan da sulandırılarak denize gönderildiği iddiası doğru mudur?
- 10) Denetlemeler esnasında tank pompalarının bulunduğu manifoldlardaki küçük çukurlardan numune alınarak analiz edildi mi? Eğer edildiyse sonuçları paylaşabilir misiniz?
- 11) Denetlemeler esnasında dolum sahasındaki kantar altlarından ve platform merdivenleri başındaki küçük çukurların hemen yanındaki yağmur suyu kanallarından numune alınıp analiz edildi mi? Eğer analiz edildiyse sonuçları paylaşır mısınız?
- 12) Denetlemeler esnasında sıvı yük iskele tavaları incelendi mi? Bu tavalarda mevzuata uygun mudur? Aşırı yağmurlu havalarda bu tavalardan taşarak kimyasalların denize aktığı iddiası doğru mudur?
- 13) 14 nolu tank yıkamasını gerçekleştirildikten sonra atık suyun yağmur kanalı 1a dan denize döküldüğü iddiası doğru mudur? Denetlemeler esnasında bu kanallardan numune alınıp incelendi mi?
- 14) Merkez manifoldda bulunan tüm pig ve bağlantı hatlarından dökülen kimyasalların küçük çukurdan 1 inç hortum yardımıyla pompayla çekilip denize salındığı iddiası doğru mudur? Denetleme esnasında buradan numune alarak inceleme yapıldı mı?
- 15) Tank yıkamalarında alınan IBClerin tam listesi ve resimleri var mıdır?
- 16) Safiport'u denetlemeye giden personeller sahada inceleme yaparken hangi kriterlere dikkat etmiştir? Sahadan kaç adet numune alarak incelemeye yollamışlardır?



50931

Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

17) Denetlemeye giden personelin 05.10.2026 tarihinde saat 14.00 civarı sahaya girmeden tel örgü dışından sahaya baktığı hiçbir numune almadan ve sahada incelemede bulunmadan gittikleri iddiası doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Safiport'u denetlemeye giden personeller hakkında soruşturma başlatmayı planlıyor musunuz?

18) A ve B tank sahasında tanklardaki sıvıyı içerden tahliyesi için kullanılan ve ucunda yangın hortumu bağlantı flanşı olan hatların tahliye alanlardan numune alınıp analiz edildi mi? Eğer analiz edildiyse sonuçları paylaşabilir misiniz?

19) Safiport'ta tank yıkaması sonrası denizden ve sahadan örnekler alınarak inceleme yapılması için Bakanlık olarak nasıl bir çalışma planlıyorsunuz?