ADALET ve K...MA PARTİSİ
T...Başkanlığı
16.03.2005
765

7/5454

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Prof.Dr. Mehmet AYDIN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

16./03/2005

Asım AYKAN
Trabzon Milletvekili

Cumhuriyet dönemi, ülkemizin ve Ankara'mızın en önemli kültürel ve dini sembollerinden olan Kocatepe Camii'nin aşağıda sunduğumuz problemlerinin çözümü için;

1. Diyanet İşleri Başkanlığı veya Diyanet Vakfı bünyesinde bir hazırlığınız ve bütçe tedarikiniz var mıdır?
2. Bu konuda özellikle çevre düzenlemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol çerçevesinde işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz?

7/5454

TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER:

1) YAPILIŞ TARİHLERİNE GÖRE CAMİLER:

Cumhuriyet öncesi	7.241
1923-1929	570
1930-1939	1.333
1940-1949	2.911
1950-1959	8.154
1960-1969	11.204
1970-1979	12.693
1980-1989	13.543
1990-1999	13.560
2000+	2.089
Bilinmeyen	3.147
TOPLAM CAMİ SAYISI	76.445

2) MÜLKİYETLERİNE GÖRE CAMİLER:

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait cami sayısı	5.351
Türkiye Diyanet Vakfına ait cami sayısı	3.865
Diğer vakıflara ait cami sayısı	890
Hazineye ait cami sayısı	2.619
Derneklere ait cami sayısı	6.836
Kamu iktisadi Teşekküllerine ait cami sayısı	711
Şahıslara ait cami sayısı	3.168
Belediyelere ait cami sayısı	4.644
Köy tüzel kişiliklerine ait cami sayısı	48.302
Silahlı Kuvvetlere ait cami sayısı	14
Hastanelere ait cami sayısı	45
TOPLAM CAMİ SAYISI	76.445

7/5454

KOCATEPE CAMİİ İÇİN ACİLEN İHTİYAÇ DUYDULAN HUSUSLAR AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

1-Üst avluyu çevreleyen muhafaza duvarlarının yüksekliği azdır. oturma seviyesindedir.Üzerinde otururken dengesini kaybederek aşağıya düşenler olmaktadır Bizim duyduğumuz maalesef üç kişi bu yüzden hayatını kaybetmiştir.

2-Olgunlar tarafındaki protokol merdivenlerinin her iki yanında ise hiç duvar yoktur. Her an biri düşebilir.

3-Cenaze namazı kılınan mahallin batı tarafındaki merdivenlerin de baştan sona kadar kesintisiz uzatılması gerekir Çünkü dalgınlıkla; basamak var zannı ile oradan da düşenler olmaktadır.

4-Camiinin batı tarafında , avluda bulunan mermerler kışın kaygan olduğu için cemaatin kayarak düşmesine sebep oluyor, yaz mevsiminde ise 30 derecelik sıcak mermerlerden dolayı sıcaklık bir kat daha artıyor. Mermerlerin değiştirilmesi gerekiyor.

5-Caminin saçaklarında bulunan (iki taraflı) Osmanlı motifleri, ahşap yapılar yağmur oluğu olmadığından çürümektedir.

6-Caminin kapılarındaki merdiven basamakları yüksek olduğu için, yaşlıların camiye girmeleri zor, hattâ mümkün olmamaktadır. Yaşlılar ve özürlüler için yürüyen merdiven yapılması..

7-Caminin dış avlusunda,özellikle batı tarafında bulunan oturma banklarında, ayrıca kuytu ve karanlık olduğu için yanı başındaki çiçeklerin ve ağaçlıkların aralarında sık sık gayr-i ahlaki manzaralar müşahede edilmektedir.bu mahallerin acilen ışıklandırılması..

8-Acil durumlarda camiye itfaiye, ambulans ya da emniyet aracı gelmesi gerekse , yol yoktur. Aynı konu, cenaze arabaları içinde geçerlidir. Zira, bilhassa buzlu günlerde tabutun merdivenlerden indirilmesi problem olmaktadır.

9-Önceleri bekçilerin saat kurma mecburiyetleri vardı, dolayısıyla daha çok dolaşıyorlardı. Ayrıca, her namaz vaktinde, cemaat dağılıncaya kadar mutlaka cami içinde bir bekçinin bulunmasında zaruret vardır.

10-Caminin dış duvarları oldukça kirli görünmektedir. Ara sıra hiç olmazsa senede bir, tazyikli su ile yıkanması .

11-Dışta, cami kapılarının üzerinde bulunan altın yaldızlı hat eserleri okunmaz haldedir Bakımının yapılması...

12-Caminin altında her iki tarafta atıl vaziyette bulunan ve kullanılmayan ayakkabı vestiyerleri tehlike arz etmektedir. Yatıp kalkmaya ve saklanmaya müsaittir. Şu anda yatan da vardır. Yanma ve yakılma tehlikesi mevcuttur. Ayrıca fare yuvası olmuştur.

13-Cami içindeki halılar 25 yılını doldurmuştur. Parça halılarıdır. Camii saf düzenine uygun değildir. Eskidiği için koku yapmaktadır. Renkleri bozulmuş çirkin bir görünüm vermektedir.

14-Mihraptaki ve ön duvar çinilerindeki çatlaklar çok dikkat çekmektedir.

15-Seslendirme cihazı bir türlü rayına oturmamıştır.

16-Cami avlusuna çıkan merdivenler geceleri ıssız ve karanlıktır. Daima aydınlık
tutulması gerekmektedir.

17-Minber merdivenlerinin seviyesi, bir basamak önden başlayıp ilave etmek sureti ile yükseltilirse iyi olacaktır. Çünkü aşağıda kaldığı için, hatip yanlardan görülmemektedir.

18-Cami görevlileri için avlunun batı cephesinde münasip görülecek bir yerde; cenaze, ziyaret vs. çeşitli vesilelerle camimize gelen protokole mensup zevatı, gerektiğinde buyur edebileceğimiz, Kocatepe'ye yakışır bir mekanın yapılmasına ihtiyaç vardır.

19-Günün her saatinde, gerek namaz vakitlerinde gerekse vakit aralarında ve bilhassa Cuma-Bayram, Teravih gibi kalabalık zamanlarda çok miktarda ayakkabı çalındığı malumdur. Bunun için her kapıya ayrı ayrı muhakkak ayakkabı vestiyeri yapılması, hangi kapı açıksa oradaki vestiyerde, eğer bütün kapılar açılacaksa tamamının da kapılar açık bulunduğu müddetçe yine ayrı ayrı mutlaka eleman bulundurulması zarurettir.

20-Şu anda bir minare çalışır durumdadır. Arıza halinde ezan okunması mümkün değildir. Bütün minarelerin ses sisteminin çalışır hale getirilmesi...