7/5982

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

K - Q
TSE-ISO-EN
9000

Sayı : B.13.APK.0-12-00-00/ 320 - 1840
Konu : Yazılı Soru Önergesi

2 HAZİRAN 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09/05/2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10929 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'ye ait 7/5982 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Yer altı maden işletmeleri yüksek risk oluşturduğundan, bu işletmeler proje kapsamında veya mutat teftişlerde her yıl periyodik olarak denetlenmektedir. Yapılan denetimlerde tespit edilen noksanlıkların yanı sıra işveren ve işçilerin eğitimlerine de önem verilmekte ve taraflar eğitilmektedir.

2003 yılında Ermenek'de bulunan kömür ocağındaki grizu patlamasında 10 kişi, 2004 yılında Amasra'da 2 kişi, Kastamonu Küre'de 19 kişi ve 2004 yılında değişik ocaklarda 17 kişi olmak üzere toplam 48 kişi maden ocaklarında hayatını kaybetmiştir.

İşyerinde, işveren veya görevlendirdiği teknik bir kişi tarafından yeterli ve etkili bir kontrol yapılmaması ve iş güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının yeterince izlenmemesi kazanın başlıca sebebidir.

Ocaklarda gaz ölçümlerinin muntazaman yapılmaması, erken uyarı sisteminin bulunmaması, ölçüm sonucu % 2'den çok metan tespit edilen ocaklardaki işçilerin boşaltılmaması, ocağın ikinci bir yer üstü bağlantı yolunun bulunmaması ve havalandırmanın yetersiz olması bu kazanın oluşumuna sebep teşkil eden unsurlardır. İşçilere korbonmonoksit maskesi verilmemiş olması da patlamadan ölümcül yara almadan kurtulan işçilerin de karbonmonoksite maruz kalmaları sebebiyle zehirlenip ölümüne neden olmaktadır.

Kütahya'nın Gediz İlçesi'ndeki 18 işçinin ölümü ile sonuçlanan Kömür İşletmeleri A.Ş. Gediz Linyit İşletmesi unvanlı kömür işletmesinde, Bakanlığımız İş Müfettişlerince 2002 yılı Ekim ayında teftiş yapılmış ve 6 maddelik noksan husus bulunmuştur. Bunların derhal giderilmesi için işverene tebligatta bulunulmuştur. Yine, 2003 yılı Eylül ayında adıgeçen işyeri teftiş edilmiş 4 maddelik noksan husus bulunmuş ve noksanlıkların derhal giderilmesi istenmiştir. 2004 Ekim ayında maden projesi kapsamında yapılan teftişte ise, 4 maddelik noksan husus tespit edilmiş olup, bu noksan hususların derhal ikmali için işverene tebligatta bulunulmuştur.

2004 Ekim ayında, yapılan teftişte hazırlık safhasında olan patlamanın meydana geldiği ocak, teftiş tarihi itibari ile taş içerisinde sürülmekte olan bir desandreden ibarettir. Kömüre henüz ulaşılmamıştır. Kömürün kesim tarihi ise 23/11/2004'dür.

Kaza, haber ajanslarından 21/04/2005 tarihinde öğrenilmiş ve derhal iş kazasını incelemek üzere maden mühendislerinden oluşan bir Baş İş Müfettişi ve bir İş Müfettişi görevlendirilmiştir. Müfettişler aynı gün kaza mahalline intikal etmişler ve iş kazası 06/05/2005 tarihi itibariyle sonuçlandırılmış ve güvenlik tedbirlerini almaya işveren olayda % 100 kusurlu bulunmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkarılan yönetmelikler Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve Bakanlığımız kuruluş yasasının bir gereği olarak uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması çalışmaları, ulusal mevzuatımızı da içine alacak şekilde, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar ile diğer ülkelerdeki uygulamalar da gözönünde bulundurularak yapılmaktadır.

Ayrıca, çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığına yapılan denetimlerde bakılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat BAŞESGİOĞLU
Bakan

İnönü Bulvarı No:42 Emek 06510 ANKARA
Tel: (0312) 212 56 43 Fax: (0312) 215 18 00-213 89 44
e.posta: mdinc@calismagov.tr. Elektronik Ağ:www.csgb.gov.tr.

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Y. VİDİNLİ Araştırmacı