7/14281

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

Sayı : B.02.0.005/031-742 21/06/2006

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-21274 sayılı yazısı.

Malatya Milletvekili Sayın Süleyman SARIBAŞ tarafından tevcih edilen 7/14281 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 07.06.2006 tarihli ve B.02.2.TRT. 0.61.00.00/1616 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Beşir ATALAY
Devlet Bakanı

EKLER :
1- Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : TBMM Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

Tel : 419 22 46-47-50
Faks : 419 22 43

7/14281

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 1616 7.6.2006
KONU : 7/ 14281 sayılı Soru Önergesi Cevabı

DEVLET BAKANLIĞINA
(Sayın Beşir ATALAY)

İlgi : 29.05.2006 tarih ve B.02.0.005/031/ 742 sayılı yazınız.

Malatya Milletvekili Sayın Süleyman SARIBAŞ'ın verdiği 7/14281 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur.

06.05.2006 tarihinde meydana gelen arıza araştırılmıştır. Devamlılık Stüdyoları, Ana Kumanda, Cihaz Odaları ve bütün teknik hacimler 2 x 120 kVA gücündeki kesintisiz güç kaynakları (UPS) üzerinden beslenmektedir. UPS lerin enerjileri; 630 kVA trafo ile paralel yedekli çalışan 500 kVA gücündeki elektrojen grupları üzerinden sağlanmaktadır. Şehir şebekesi ve elektrojen gruplarının çalışmasına rağmen, ortak çıkışlarının bağlı olduğu 1200 amperlik termik manyetik şalterde meydana gelen arızanın tespitinin ve giderilmesinin uzun sürmesi nedeniyle bahsedilen enerji kaynakları üzerinden alçak gerilim dağıtım baraları beslenememiş dolayısıyla sisteme enerji verilememiştir.

Bahsedilen arızanın başladığı andan itibaren; bütün yayınlarımız yaklaşık 70 dakika akü grupları üzerinden beslenmiştir. Ayrıca jeneratörler ve şalt teçhizatı her gün düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yayınlarımız kesintisiz 24 saat devam ettiğinden; bu kontroller gözle ve şalterler üzerinde elle ısı kontrolü şeklinde olmaktadır. Daha sonra yapılan incelemede; şalterdeki bu arızanın, şalterin iç kısmında bulunan kontak baskı sisteminin zamanla deforme olması ve kontakların tam kapanmamasından kaynaklanan bir ark sonucu oluşan ısı nedeni ile kısa sürede yanmasından kaynaklandığı anlaşılmış olup, Haber-Sen'in iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Ankara TV. Müdürlüğü bünyesindeki teknik elemanlar en az 15 yıldır yayın hizmetinde bilfiil çalışmakta olup iş deneyimsizliklerinin söz konusu olması mümkün değildir.

Konuyla ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma devam etmektedir.

Arz ederim.

Ümit HATİPOĞLU
Genel Müdür V.