7/18678

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

Sayı : B.02.0.005/ 031/1497 24/ 11 /2006

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 08.11.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/18678-27113/62383 sayılı yazısı.

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ tarafından tevcih edilen 7/18678 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 21.11.2006 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/3283 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Beşir ATALAY
Devlet Bakanı

EKLER :
1- Cevabi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : TBMM Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

Tel : 419 22 46-47-50
Faks : 419 22 43

7/18678

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 3283 21.11.2006
KONU : 7/ 18678 sayılı Soru Önergesi Cevabı

DEVLET BAKANLIĞINA
(Sayın Beşir ATALAY)

İlgi : 08.11.2006 tarih ve B.02.0.005/031/ 1497 sayılı yazınız.

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un verdiği 7/18678 sayılı soru önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur.

1- 18 Ekim 2006 Çarşamba günü saat 12.58'de reji masaları dahil Haber Dairesi Başkanlığının bulunduğu binada enerji kesintiye uğramış ve TRT-1'de yayınlanacak 13:00 Haber bülteni yayına girememiştir. Yapılan araştırmada, sistemi besleyen yedekli durumda bulunan 2 adet UPS in sistemden çıkmış olduğu ve arızaya geçtiği öğrenilmiştir. Şebeke gerilimi UPS üzerinden geçtiği için haber sistemi devreden çıkmıştır.Acil olarak alınan kararla sistem jeneratörle beslenmeye başlamış ve sistem 13.50 de kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir.

2- TRT Genel Müdürlüğünün de bulunduğu bölgede elektrik kesintisi olduğu gerekçesiyle TRT'nin yayınlarının 1 saat durduğu iddiası doğru değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 Ekim 2006 tarihinde enerjide meydana gelen sorundan dolayı haber rejilerinde kullanılan bilgisayar tabanlı sistemlerin tam olarak devreye sokulması için yaklaşık 30 dakika geçmiştir. Bu süre zarfında sadece haber yayınları yapılamamıştır.

3- Haber Stüdyolarını besleyen 2 adet kesintisiz güç kaynağı(UPS) mevcuttur ve bunlar birbirleri ile paralel çalışmaktadır.Bahsedilen güç kaynakları her gün en az 3 defa yerinde kontrol edilmekte; 24 saat kesintisiz olarak Elektroteknik Servisinde bulunan Uzak İzleme Panelinden takip edilmektedir. Ayrıca yıllık bakım sözleşmesi imzalanan ilgili firma tarafından, her ay düzenli olarak teknik kontrol ve bakımı yapılmaktadır.

18 Ekim 2006 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Uzak İzleme Panelinde Haber Stüdyolarını besleyen UPS lerden arıza sinyali alınmıştır. 1 No lu UPS in By-Pass konumuna geçtiği ve çıkışı kestiği görülmüştür.Derhal bakım sözleşmesi yapılan firma aranarak problem anlatılmış ve hemen akabinde UPS odasına gidilmiştir. Yoğun bir koku ile karşılaşılmış ve 1 No lu UPS in devreden çıktığı ve bütün sistemi 2 No lu UPS in beslediği görülmüştür. Bu esnada bütün yayınlar problemsiz devam etmiştir. Saat 12.30 sıralarında bakım sözleşmesi yapılan ilgili firma görevlileri gelerek arıza ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar devam ederken 2 No lu UPS' de de arıza meydana gelmiştir.Bunun üzerine cihazlar, manuel By-Pass konumuna alınarak Haber Stüdyoları jeneratör üzerinden beslenmiştir. Ancak Haber Stüdyolarında kullanılan server sistemi; özelliği gereği çok kısa süreli güç kesintilerinde dahi devreden çıktığı için saat 13.00 da yayınlanması gereken haber bülteni yayınlanamamıştır.

7/18678

Yayınla ilgili bütün birimlerde UPS vardır. Devreye sokulmaması kesinlikle doğru değildir. Güç kaynaklarından ; önce 1 No lu olanı arızalanmış ve yayınlar diğer UPS üzerinden devam etmiştir. Saat 12.58'de 2.UPS de arızalanmıştır.

4- Bu kesinti nedeniyle geniş bir inceleme ve soruşturma açılmıştır.

5- Kurumumuzda 01 Kasım 2002 - 31 Ekim 2006 tarihleri arası dönemde Prodüksiyon Kaynakları hizmetlerinde çalışan 8 personelin hizmet gereği görev yeri değiştirilmiş olup, yine bu dönemde 11 teknik personel isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.

6- Eski Ankara Televizyon Müdürü Gürkan ELÇİ'nin görev yeri hizmet gereği değiştirilmiştir. Belirtildiği gibi söz konusu kesinti tamamen teknik bir arızadan kaynaklanmıştır.

7- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da da oluşabilecek bu tür ender ve tesadüfi kesintiler teknik arızalardan kaynaklanmış olup, olayda personelin sorumluluğu bulunup, bulunmadığı soruşturma sonucunda belirlenebilecektir.

Arz ederim.

Ali GÜNEY
Genel Müdür V.