

7/2586 419⁻³⁻

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300 / 883
Konu : Yazılı Soru Önergesi

22375

06 KASIM 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazısı.

Amasya Milletvekili Sayın Ahmet İYIMAYA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/2586-6800 no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. CUMHUR ERSÜMER
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)
EK-2 Harita (1 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :

Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

**AMASYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET İYİMAYA'NIN
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/2586-6800)**

Sorular 1, 2 :

Tabii, coğrafi ve jeolojik konumu ile diğer etkenler değerlendirildiğinde şehrin içinden geçtiği Taşova için Yeşilırmak'ın mevcut şekliyle büyük tehlike oluşturduğu, gerçekleşmesi halinde muhtemel afetin sonuçlarının ağır olacağı uyarısını dile getiren Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ön-çalışmaları üzerine, Bakanlığınızca mahallinde ayrıntılı bir araştırma yapılması düşünülmekte midir? (Bu konuda Taşova Belediye Başkanımızın 21.09.2000 t.,1/169-72 sayılı ıslah başvurusu, hatırlanmalıdır.)

Ayrıntılı araştırmada ulaşılabacak sonuçlar üzerine kurulacak işlemler, alınacak önlemler konusunda ayrıca bilgilendirilmemiz mümkün müdür? (Any.Mad.98/II)

Cevaplar 1, 2 :

DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda; Taşova ilçe merkezinin kuzeybatısında, Faravga mevkiinde, sol sahilde yaklaşık 1500 m uzunluğunda 500 m enindeki bir yamaçta aktif ve pasif heyelanların olduğu gözlenmiştir. Heyelanların oluşmasında en önemli nedenin zeminin kısmen yeraltısuyu içermesi ve yamaç topuklarının Yeşilırmak nehri tarafından sürekli aşındırılması olduğu tespit edilmiştir. Heyelan malzemesinin Yeşilırmak yatağına doğru akması hem heyelanın aktifliğini giderek artırmakta hem de taşkın tehlikesini doğurmaktadır.

Taşkın tehlikesinin giderilmesi ve heyelanların durdurulması için bu bölgede nehir yatağının değiştirilerek ekteki haritada gösterilen eski yatağına alınması gerekmektedir.

Nehrin eski yatağı yaklaşık olarak 1 km uzunlukta olup, Taşova ilçesi imar planında yerleşim yeri ve mesire yeri olarak yer almaktadır.

Yeşilırmak nehrinin Taşova ilçe merkezinden geçen kısmının önemli bir bölümü önceki yıllarda DSİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiştir. Bunun dışında ayrıca " Taşova

ve Erbaa ilçeleri arazilerinin Yeşilırmak Nehri Taşkınlarından Korunması” konusu DSI Genel Müdürlüğü’nün 2000 Mali Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planında yer almakta olup, verilen ödenekler nispetinde mevcut tesislerin yenilenmesi çalışmaları da yürütülmektedir.


Heyelanlardan kaynaklanabilecek taşkın tehlikesinin acilen giderilmesi için DSI Genel Müdürlüğü’nce, yukarıda adı geçen ve 2000 Yılı Yatırım Programında yer alan projede, problemlili sahayı da içerecek şekilde revizyon yapılması öngörülmektedir.

Gerekli proje değişikliği yapılıncaya kadar Taşova Belediyesi’nce nehrin eski yatağı ve yakın çevresini içine alan yeni Taşova-Amasya karayolu ile mevcut nehir yatağı arasındaki sahalarda kesinlikle yeni yapılaşmaya müsaade edilmemelidir.

Ayrıca, Yeşilırmak yatağında yapılacak güzergah değişikliği, için gerekli olan 2000 dekar genişliğindeki bir arazinin kamulaştırılmasının Taşova Belediyesi’nce yapılması gerektiği hususları tespit edilmiştir.

7/2586 4226-

TOKAT - G36-b4



SİMGELER



Heyelan alanı



Yeşilirmak yatağı (mevcut)



Açılması düşünülen yeni yatak



ÖLÇEK : 1/25 000