T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

57

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-1440-29092- 25 EKİM 2000
KONU :Karaman Milletvekili
Sayın Zeki ÜNAL'ın
yazılı soru önergeleri

7/2422, 2549, 2585

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın 7/2422-6610, 7/2549-6761 ve 7/2585-6799 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı

EK:
Cevap formu

7/2422,2549,2585

58

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 7/2422-6610, 7/2549-6761 ve 7/2585-6799 SAYILI 3 ADET YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI

SORU:

1- (7/2422-6610) Karaman-Merkez-İhsaniye Köyünün telefon santralinin randımanlı çalışmadığı, zorlukla konuşulabildiği şeklinde şikayetler bulunmaktadır.
Söz konusu şikayetlerin giderilmesi için ne gibi tedbirler alınacaktır ?

2- (7/2549-6761) Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar köyü telefon santralinde boş hat olmadığı için yeni abone verilemediği belirtilerek mevcut santralin kapasitesinin artırılması talep edilmektedir.
Talep ne zaman karşılanacaktır ?

3- (7/2585-6799) Karaman-Ayrancı-Böğecik köyünün telefon sorunu ne zaman çözüme kavuşturulacaktır ?

CEVAP:

1-Karaman İli Merkez-İhsaniye merkezindeki 256 hatlık Elif-1 tipi santralda 88 bağlı abone olup, bekleyen talep bulunmamaktadır. Santralın transmisyon ortamı Fiber-Optik olup, herhangi bir problemi bulunmamaktadır.

2-Ermenek ilçesine bağlı A.Çağlar merkezinde, Mayıs-2000'de 400 hatlık Dicle tipi santral servise verilmiş olup; Y.Çağlar köyüne ait telefon taleplerinin de bu santraldan karşılanmasını teminen iki köy arasına 200 abonelik kablo tesis edilmiş ve telefon talepleri karşılanmıştır. Santralın ve kablonun kapasitesi yeni talepleri de karşılamaya yeterlidir.

3-Ayrancı ilçesine bağlı Ağızboğaz köyünde 256 hatlık Elif-1 tipi santralda, 82 adedi Böğecik'e ait 202 bağlı abone olup, bekleyen talep bulunmamaktadır. Santralın transmisyon ortamı Fiber-Optik olup, herhangi bir problemi bulunmamaktadır.