SAADET PARTİSİ
TBMM GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 28.11.2001
Sayı : 182

7/5178-12799

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı sayın Abdülkadir AKCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.11.2001

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu
Rize Milletvekili

11 Kasım 2001 günü aşırı yağışlar neticesi meydana gelen sel afeti Rize ilinin Çayeli, Pazar, Çamlıhemşin, Hemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde can ve mal kaybına yol açmıştır. Topoğrafyanın eğimli, zemin cinsinin yağış ile temas ve zemin stabilitesini bozmaya yönelik müdahalelere duyarlı olması bu yörede heyelanların çok sık olarak yaşanmasına neden olmaktadır.

Bölgede heyelan olmasına neden olan olgulardan biri de taş ocaklarının varlığı ve işletme sırasında yapılan yanlışlıklardır. Taş ocaklarında işletme nizamnamesi gereklerine uyulmaması, malzeme almak için açılan galerilere çok fazla miktarda patlayıcı konması, fen ve sanat kaidelerine uyulmaması işletmeler civarında ve yakın bölgelerde heyelanlara ve çevre dengelerinin bozulmasına neden olmaktadır.

SORULAR:

1- Rize ili Ardeşen Yeniköy'de ve Çayeli Kaptanpaşa, Çayeli Güzeltepe köyünde işletilmekte olan taş ve maden ocaklarının işletme ruhsatı var mıdır?
2- Ardeşen Yeniköy'de ve Çayeli Kaptanpaşa'da işletilmekte olan taş ocaklarının yakınında meydana gelen heyelan taş ocakları işletmesi ile ilgili midir?
3- Taş ocaklarında malzeme galeri atışları ile mi sağlanmaktadır? Atış yapılırken ne gibi önlemler alınmakta, meskun sahalar nasıl bir önleme muhatap kalmaktadır?
4- Söz konusu ocaklar için ÇED raporu ne şekildedir?
5- Çayeli Güzeltepe köyünde işletilmekte olan maden ocağının çevresinde meydana gelen heyelanın galeri atımı ile, galeriye olması gerekenden daha fazla patlayıcı konması ve patlamaların yarattığı sarsıntıyla ilgisi bulunmakta mıdır?