T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 27.07.2004
Sayı : 2547

CHP

7/3371

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sn.Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Yücel ARTANTAŞ
Iğdır Milletvekili

22.07.2204 günü meydana gelen İstanbul-Ankara arasında sefer yapan hızlı tren olarak bilinen Yakup Kadri Expresi'nin geçirmiş olduğu kaza sebebiyle; Kamuoyunun gündemine çeşitli iddialar gelmektedir.

Bu itibarla;

1- Trenin Karakutusu olarak bilinen hız bantının çözümünde hangi sonuca ulaşılmıştır?

2- Hızlandırılmış terinin Sakarya-Pamukova mevkiinde 80 km hızla gitmesi gerekirken 110 km hız yapması neden kaynaklanmıştır?

3- Sefer yapan hızlı trenlerin aynı bölgede sürekli sarsıntı geçirmesinin sebebi nedir ?

4- TCDD Genel Müdürlüğü içerisinde hızlandırılmış trene olumsuz görüş veren Teknik Personel-Bürokrat var mıdır? Hangi uyarılarda bulunmuşlardır ?

5- Hızlandırılmış trende vagon-lokomotif ve diğer parçaların orijinal ve uyumlu olması gerekli değil midir? Söz konusu trenlerde bu uyum var mıdır? Hızlandırılmış trenlerin vagon-lokomotif ve diğer ekipmanları nerede imal edilmiştir ?

6- TCDD Ankara-İstanbul arasındaki altyapı çalışması olarak neler yaptı, bu çalışma ve yenilemelerin güvenliği konusunda "Bilirkişi" raporu var mıdır?