7/2977 3

İVEDİ

T. C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 980.2997 23/07/**2004**

KONU : Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B ŞK NLIĞIN
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ : TBMM'nin 06/07/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Muhsin KOÇYİĞİT'in "Ergani Çimento Fabrikasının bacalarına filtre takılmamasının nedenlerine ilişkin" 7/2977 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabı yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Osman PEPE
Bakan

EKLER:
EK-1: Cevabı yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bşk.
(Kan. ve Kar. Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 417 77 22 Fax: 417 91 60 e-mail: apkkb-idsb@cevreorman.gov.tr

7/2977

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHSİN KOÇYİĞİT'İN "ERGANİ ÇİMENTO FABRİKASININ BACALARINA FİLTRE TAKILMAMASININ NEDENLERİNE İLİŞKİN" 7/2977 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI

1- Ergani Çimento Fabrikasından kaynaklanan emisyonların incelenmesi amacıyla tesis; İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz Çevre Denetim ekibi, İlçe Belediye Başkanı ve İlçe Sağlık Grup Başkanının katılımıyla oluşturulan heyetçe 17/06/2004 tarihinde yerinde denetlenmiştir. Yapılan denetimde tesiste kurulu bulunan ve 15 Nisan 2000 tarihinden itibaren devrede olan elektro filtrelerden (1 ve 2 nolu) bir tanesinin bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu devre dışı kaldığı, bu nedenle atmosfere aşırı bir emisyon verildiği, oluşan emisyonun Ergani merkez hudutlarına doğru seyretmesi söz konusu olduğundan Fabrikanın bu ünitesinin durdurulması gerektiği hususu Ergani Kaymakamlığına bildirilmiştir.

2- Söz konusu şirketçe Tesiste arızalı olan elektro filtrenin yenisinin temini için Danimarka'da bulunan imalatçı firma (FLS) ile bağlantı yapılmıştır. Ancak, filtrenin temini ve montajı için toplam 4 aylık süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi ve oluşan emisyonun minimum seviyeye indirilerek gerekli önlemlerin alınması, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Hava kalitesinin Korunması Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetin kısmen veya süresiz durdurulacağı konusunda Diyarbakır Valiliğince Ergani Çimento A:Ş.'ye tebligat yapılmıştır.

